

INFORME DE TASACION



ANTECEDENTES


Numero Solicitud:	METLIFE -6283
Institución:	MetLife
Nombre Cliente:	FRANCISCO JOSE VERGARA UNDURRAGA
Rut:	16.610.203-0
Dirección Propiedad:	LOS EUCALIPTUS, Casa: N°2100, Condominio LAS BRISAS DE CHICUREO
Comuna:	Colina
Región:	Metropolitana de Santiago

www.valueproperty.cl
Mail: info@valueproperty.cl

Dirección: Santa Magdalena 75 Of 310, Providencia - Santiago
Fono: 22 500 0366

Identificación	Cliente	FRANCISCO JOSE VERGARA UNDURRAGA	Dirección	LOS EUCALIPTUS, Casa: N°2100, Condominio LAS BRISAS DE CHICUREO	DFL-2	NO
	RUT Cliente	16.610.203-0	Casa Nº	N°2100	Año Construcción	2024
	Propietario	FRANCISCO JOSE VERGARA UNDURRAGA	Comuna	Colina	Vida útil	70
	RUT Prop.	16.610.203-0	Región	Metropolitana de Santiago	Permiso	N°319 09/09/2020
	Ejecutivo	MONICA REYES PINTO	Rol	N°882-40	Recepción	N°210 18/07/2024
	Tasador	Maria Eugenia Soto	Condominio	LAS BRISAS DE CHICUREO	Ampliación	No
	Objetivo	Refinanciamiento	Pisos Propiedad	1	Subterráneos	NO
	Tipo Prop.	Casa	Sitio/Lote	A 40	Estado conservación	BUENO
	Fecha Tasación	13-04-2026	Zona	IPB(Colina)	Sello SEC	SI
	Destino SII	HABITACIONAL	Manzana	882	Afecto a expropi.	NO
N° SOLICITUD	900159638	Estacionamientos	4	Fuente Información	DOM, Plano Catastro	
Formalizador		Bodegas	1	Mansarda	NO	
Ubicación/Empresa	Descripción Expropiación: De acuerdo al DOM, Plano Catastro de la Municipalidad de Colina la propiedad NO cuenta con expropiación.					

Mapa de ubicación de referencias



Referencia N° 1		Referencia N° 2		Referencia N° 3	
Tipo:	Oferta	Tipo:	Oferta	Tipo:	Oferta
Dirección:	Las Brisas de Chicureo - Los Boidos	Dirección:	Las Brisas 3 MZ A LT 12	Dirección:	La Viña & La Vendimia
Comuna:	Colina	Comuna:	Colina	Comuna:	Colina
Valor UF:	20.000	Valor UF:	24.900	Valor UF:	19.500
Año:	2015	Año:	2016	Año:	2018
Sup const:	239 m²	Sup const:	239 m²	Sup const:	252 m²
Terreno:	5.051 m²	Terreno:	5.077 m²	Terreno:	5.001 m²
Teléfono:		Teléfono:		Teléfono:	

Las muestras fueron seleccionadas por ser propiedades que comparten características similares en cuanto a dimensiones, programa, tipología de edificación, sector y se homologa en función a sus características propias como; diseño constructivo, calidad de sus materiales, calidad de sus revestimientos interiores y estado de mantención.

Exigencias	Superf. Predial Mínimo	PRMS	Frente Predial Mínimo	PRMS
	% Ocupación Suelo	PRMS	Sistema Agrupamiento	OGUC
	Coef Máx Constructibilidad	PRMS	Altura Edificación	OGUC
	Distancia medianero	OGUC	Antejardín	SI

PROPIEDAD ACOGIDA A:	
D.F.L. 2	NO
LEY 6071 (Venta por Pisos)	NO
LEY 9135 (Ley Pereira)	NO
LEY 19537 (Coprop. Inmob.)	SI

CUMPLE PLAN REGULADOR VIGENTE	
Según el uso actual del bien	SI
Según tipo construcción	SI
Uso más probable del bien	HABITACIONAL
Cambios en Plan Regulador	NO CONTEMPLA

Sector	Demanda	Medio	Tendencia		Estable	Densidad	Baja	
	Mercado	Estrato Medio Alto	ABC1		SI/No Homogéneo	Destino barrio	Habitacional	
	Tipo zona	Rural	Calzada		Asfalto	Acera	Tierra	
	Solera	Solerilla	Antejardín		SI	Red Eléctrica	Red Subterránea	
	Agua Potable	Matriz Pública	Gas		Red Pública	Proy. Uso Terrenos	Estacionario	
Uso terrenos								
	Casas	10 %	Deptos.	0 %	Condominios	45 %	Equip. Comer	1 %
	Industrial	0 %	Comercial	1 %	Sitios Eriazos	35 %	Otros	8 %

Arteria Principal

Caletera Oriente Gral San Martín

Terreno	Superficie	5.024,86 m²	Forma	REGULAR
	Pendiente	PLANO	Orientación	NORTE
	Frente	29,95	Contrafrente	29,95
	NORTE	50	SUR	50
Emplazamiento	Tipo agrupamiento	CONDOMINIO	Diseño Arquitectónico	TÍPICO
	Utilidad Funcional	ADECUADA	Tipo Adosamiento	AISLADA
	Calidad constructiva	BUENA	Estado de conservación	BUENO
	Predio y/o vista	BUENO	Orientación construcción	NORTE
	Relación Terr/Constr	ADECUADO	Iluminación natural	ADECUADA

Elementos	Materialidad/Tipo	Calidad	Estado
Estructura Soportante	ALBAÑILERÍA LADRILLO	BUENA	BUENO
Divisiones Interiores	ACERO VOLCANITA	BUENA	BUENO
Entrepisos			
Cubierta	PLANCHA METALICA	BUENA	BUENO
Revestimiento exterior	ESTUCO Y PINTURA	BUENA	BUENO
Cierros exteriores	REJA METALICA	BUENA	BUENO
O. Complementarias	TERRAZA DESCUBIERTA+QUINCHO+PISCINA +BODEGA	BUENA	BUENO
Construcción anexo	0		

Otros	
Aire Acondicionado	RADIADOR MURAL
Calefacción	NO PRESENTA
Closet Mural	MELAMINA
Muebles de cocina	MELAMINA Y CUARZO
Sanitarios	LOSA NACIONAL CORRIENTE
Grifería	NACIONAL CORRIENTE
Puerta Principal	MADERA
Ventanas	PVC TERMOPANEL

Terminaciones	Terminaciones	Tipo de Pavimento	Material/Marca/Origen	Revestimiento de Muros	Terminación de Cielo	Iluminación	Estado
	Estar - Dormitorios - Circulación	ENMADERADO	TIPO PISO DE INGENIERÍA	ESMALTE	ENLUCIDO / PINTURA	BUENA	BUENO
	Cocina - Baños - Loggia	CERAMICO	TIPO PORCELANATO	CERAMICO	ENLUCIDO / PINTURA	BUENA	BUENO
	Alcantarillado: Colector	Agua Potable: Matriz Pública	Electricidad: Red Subterránea	Gas: Red Pública	Otros:		


Habitaciones	Nivel	Comedor	Living	Estar	Hall	Suite	D.Simple	D.Serv.	Cocina	Escritorio	Baños	% Baño	Bñ.Serv.	Loggia	Otros	Superficie
	Subterráneo															
	Piso 1	1	1	1	1	1	3	1	1	0	3	1	1	1	0	249,91
	Piso 2															
	Piso 3															
	TOTALES	Recintos: 16					4				4					249,91 m²

COMODIDADES	Muebles de Cocina	SI	Comedor de Diario	SI	Patio de servicio	SI	Estacionamiento	SI
	Piscina	SI	Gimnasio	NO	Sauna	NO	Bodega	SI
	Jardín conformado	SI	Calefacción	NO	Alarma	NO	Protecciones/Rejas	NO
	Aspiración central	NO	Climatización	NO	Purificador de aire	NO	Corrientes. Débiles	SI


Ampliaciones	Descripción	Metros Cuadrados	Año regularización
--------------	-------------	------------------	--------------------

Nombre Cliente	FRANCISCO JOSE VERGARA UNDURRAGA	Dirección	LOS EUCALIPTUS, Casa: N°2100, Condominio LAS BRISAS DE CHICUREO	Hoja N°4
Rut	16.610.203-0	Nº Interno	METLIFE -6283	

Fotos de la Propiedad



Ubicación



Planificación



Fachada



Sector



Living



Comedor



Cocina



Baño de visitas

Nombre Cliente	FRANCISCO JOSE VERGARA UNDURRAGA	Dirección	LOS EUCALIPTUS, Casa: N°2100, Condominio LAS BRISAS DE CHICUREO	Hoja N°5
Rut	16.610.203-0	Nº Interno	METLIFE -6283	


Fotos de la Propiedad




Dormitorio Principal



Baño Principal



Dormitorio



Dormitorio



Sala de estar



Piscina




Terraza + Quincho



Fachada posterior - Patio trasero

ANEXO N°1


Anexo N° 1: Comentarios



ESQUEMA DE SUPERFICIES

CUADRO DE SUPERFICIE

CUADRO DE SUPERFICIE				
SUPERFICIE A	7,16	X	3,53	25,27
SUPERFICIE B	8,46	X	11,96	101,18
SUPERFICIE C	5,76	X	1,80	10,37
SUPERFICIE D	2,69	X	1,50	2,02
SUPERFICIE E	4,31	X	2,87	12,37
SUPERFICIE F	7,65	X	7,49	57,30
SUPERFICIE G	4,56	X	3,57	16,28
SUPERFICIE H	2,71	X	2,13	5,77
SUPERFICIE I	1,13	X	2,57	1,45
SUPERFICIE J	3,84	X	4,66	17,89
TOTAL PRIMER PISO				249,91
TOTAL FINAL (M2)				249,91
SUPERFICIE UTIL TERRENO				1402,35
SERVIDUMBRE				3622,51
SUPERFICIE TERRENO (M2)				5024,86
OCUPACION DE SUELO (%)				4,97
CONSTRUCTIBILIDAD				0,05



ANEXO N°2

ROL - AVALUO

CONSULTA DE ANTECEDENTES DE UN BIEN RAIZ
15 de Abril de 2026

Datos Generales

Comuna

COLINA

ROL

00882-00040

Dirección o Nombre de la Propiedad

LAS BRISAS 2 MZ A LT 40

Nombre del Propietario

VERGARA UNDURRAGA FRANCISCO JOSE

Ubicación

RURAL

Destino

HABITACIONAL

Serie

NO AGRICOLA

Datos para el cobro de Contribuciones del PRIMER SEMESTRE de 2026

Desglose de Avalúo

Avalúo Total

\$ 339.809.429

Avalúo Exento

\$ 60.030.710

Avalúo Afecto

\$ 279.778.719

Año Término de Exención

Contribución Trimestral Cuotas 1 y 2

Contribución Neta

\$ 671.323

Sobretasa Sitios No Edificados

\$ 0

Adicional 0,025% Avalúo Afecto

\$ 7.839

Sobretasa del 0,275%

\$ 0

Cuota Aseo Municipal

\$ 0

Contribución Total

\$ 679.162

PERMISO DE EDIFICACIÓN

PERMISO DE EDIFICACION

☒ OBRA NUEVA

LOTEO DFL 2 CON CONSTRUCCION SIMULTÁNEA

☐ SI ☒ No

☐ AMPLIACIÓN MAYOR A 100 M2

LOTEO CON CONSTRUCCION SIMULTÁNEA

☐ SI ☒ No

☐ ALTERACIÓN

☐ REPARACIÓN

☐ RECONSTRUCCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS - MUNICIPALIDAD DE :

COLINA

REGIÓN: METROPOLITANA

☐ Urbano

☒ Rural

☐ Extensión Urbana

NÚMERO:

311

FE

09-0

RO

81

5:

atribuciones emanadas del Art. 24 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones en especial el Art. 116, su Ordenanza General, y el Instrumento de Planificación Territorial.

solicitud de aprobación, los planos y demás antecedentes debidamente suscritos por el propietario y los profesionales responsables al expediente S.P.E.-5.1.4/5.1.6. N°PE-2582/2020.

Certificado de Informaciones Previas N° 1426 de fecha 14-06-2019.

Anteproyecto de Edificación N° vigente, de fecha .

Informe Favorable de Revisor Independiente N° de fecha .

Informe Favorable de Revisor de Proyecto de Cálculo Estructural N° de fecha .

solicitud N° DE FECHA de aprobación de loteo con construcción simultánea.

os (especificar):

ILVO

orgar permiso para OBRA NUEVA, 1 CASA con una superficie edificada total de 249,91 y de 1 pisos de altura, destinado a FAMILIAR ubicado en calle/avenida/camino SERVIDUMBRE DE TRANSITO SIN NUMERO Lote N° B / A.40 m alid ad o loteo LAS BRISAS DE CHICUREO sector RURAL zona del plan regulador INTERCOMUNAL aprobando más antecedentes, que forman parte de la presente autorización mencionados en la letra C de los VISTOS de este permiso.

ar constancia que la obra que se aprueba PIERDE los beneficios del D.F.L.-N°2 de 1959 y se acoge a las siguientes reglas:

IGUNA

e el presente permiso se otorga amparado en las siguientes autorizaciones especiales:

IGUNA Plazos de la autorización especial .

e el proyecto que se aprueba se ajusta al citado anteproyecto aprobado (CUANDO CORRESPONDA).

IDUALIZACIÓN DEL PROPIETARIO

E O RAZÓN SOCIAL DEL PROPIETARIO	R.U.T.
SCO JOSE VERGARA UNDURRAGA / MARIA LUISA ORELLANA FERNANDEZ	16.610.203-0 / 16.60
SENTANTE LEGAL DEL PROPIETARIO	R.U.T.
SCO JAVIER VERGARA GUTIERREZ / JAIME FERNANDO ORELLANA WELCH	7.018.913-5 / 5.634

CERTIFICADO DEUDA TGR

TGR

Tesorería General de la República

Certificado de Deuda

NOMBRE

VERGARA UNDURRAGA FRANCISCO JOSE

DIRECCION

LAS BRISAS 2 MZ A LT 40

COMUNA

COLINA

ROL

076-00882-040

Total Deuda Liquidada Morosa

Total Deuda No Vencida Liquidada

Acogidos ART 196 y 197 DEL C.T.

CLP

1.358.324

Deuda No Vencida (CLP)

FORMULARIO TIPO

FOLIO

FECHA VCTO.

DEUDA NETA

REAJUSTE

INTERES

MULTA

TOTAL

ESCRITURA

Fojas 3312

N°4663

EM/JS/NP

C: 15871912

COMPRAVENTA

RAUL FERNANDO MARIA LUISA ORELLANA FERNANDEZ, C.I. VALENZUELA 16.606.022-2, casada, bajo el régimen de PEREZ separación de bienes, de este domicilio, son A dueños por parte iguales, de la Parcela A. FRANCISCO JOSE cuarenta del plano de subdivisión de las VERGARA parcelas números diez y once, del Loteo "Las UNDURRAGA Brisas de Chicureo", Comuna de Colina, Región Y OTRA Metropolitana, que deslinda: NORTE, con parcela REP: 155005 número nueve del Fundo San Luis de Colina; SUR, B: 961520 con parcela A. cuarenta y dos; ORIENTE, con F: 778478 parcela A. treinta y nueve; PONIENTE, con parcela A. cuarenta y uno.- La adquirieron por compra a don RAUL FERNANDO VALENZUELA PEREZ, de esta domicilio, según escritura de fecha

NO EXPROPIACIÓN SERVIU



N° Certificado: 344474

Informe Situación de Inmueble

Santiago, 15 de Abril de 2026

Este Servicio informa con esta fecha que:

Inmueble ubicado en LAS BRISAS 2 MZ A LT 40 de la comuna de COLINA, Rol de Avalúo N° 00882-00040 se encuentra NO AFECTO A EXPROPIACIÓN por SERVIU RM.

Se extiende el presente informe a solicitud MARÍA EUGENIA SOTO LAYSECA, para ser presentado en METLIFE.

Emitido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 20 de la Ley 19.628 y 17 de la Ley 19.880.

RECEPCION FINAL

Energía Limpia y Libre de Residuos

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN - OBRA NUEVA

DIRECCIÓN DE OBRAS - MUNICIPALIDAD DE COLINA

REGIÓN: METROPOLITANA

☐ Urbano ☒ Rural ☐ Extensión Urbana

NÚMERO DE CERTIFICADO

210-2024

FECHA

18-07-2024

ROL S.I.L

882-40

VISTOS:

A) Las atribuciones emanadas del Art. 24 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

B) Las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones en especial el Art. 116, su Ordenanza General, y el Instrumento de Planificación Territorial.

C) Las disposiciones del artículo 7° de la Ley N° 18.168, Ley General de Telecomunicaciones, tratándose de proyectos de edificación que correspondan a proyectos inmobiliarios que deban registrarse en el registro de proyectos inmobiliarios RPI.

D) La solicitud de recepción definitiva de edificación debidamente suscrita por el propietario y arquitecto correspondiente al expediente N° CRDON-9408/2024

E) El informe del arquitecto que señala que las obras se han ejecutado conforme al permiso aprobado, incluidas sus modificaciones.

F) El informe del Revisor Independiente, cuando lo hubiere, que certifica que las obras de edificación se ejecutaron conforme al permiso aprobado.

G) El informe del Inspector Técnico de Obra que señala que la obra se construyó conforme a las normas técnicas de construcción aplicables y al permiso, incluidas sus modificaciones. (cuando la obra hubiere contando con tal profesional)

H) La Declaración Jurada del Constructor a cargo de la obra, donde afirma que las medidas de Gestión y Control de Calidad fueron aplicadas.

I) Los antecedentes que comprenden el expediente CRDON-9408/2024 N° 202403406

J) Los antecedentes exigidos a los Art. 5.2.5. y 5.2.6. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.