

INFORME DE TASACION




ANTECEDENTES

Numero Solicitud:	ALH -335
Institución:	Austral Leasing Habitacional
Nombre Cliente:	Miguenson Rameau
Rut:	9.588.043-6
Dirección Propiedad:	Calle Caspana N°310, Departamento: N° 14, Block A, Población Valle de la Luna
Comuna:	Quilicura
Región:	Metropolitana de Santiago

www.valueproperty.cl
Mail: info@valueproperty.cl

Dirección: Santa Magdalena 75 Of 310, Providencia - Santiago
Fono: 22 500 0366

Identificación	Cliente	Miguensón Rameau	Dirección	Calle Caspana N°310, Departamento: N° 14, Block A, Población Valle de la Luna	DFL-2	NO	
	RUT Cliente	9.588.043-6	Casa N°		Año Construcción	1994	
	Propietario	Miguensón Rameau	Comuna	Quilicura	Vida útil	40	
	RUT Prop.	9.588.043-6	Region	Metropolitana de Santiago	Permiso	S/I	
	Ejecutivo	Vicente Sepúlveda	Rol	658-128	Recepción	Año 1994	
	Tasador	Sergio (nutricionsaludketo)	Condominio	Valle de la Luna	Ampliación		
	Objetivo	Refinanciamiento	Pisos Propiedad	1	Subterráneos		
	Tipo Prop.	Departamento	Sitio/Lote		Estado conservación	BUENO	
	Fecha Tasación	07-05-2026	Zona		Sello SEC		
	Destino SII	HABITACIONAL	Manzana	658	Afecto a expropi.		
	N° SOLICITUD	335	Estacionamientos	0	Fuente Información		
	Formalizador		Bodegas	0	Mansarda		

Ubicación/Empresa	Descripción Expropiación:
-------------------	---------------------------

El bien es un departamento que se encuentra en la Población Valle de la Luna, ubicado en Calle Caspana N° 310. El edificio se desarrolla en un volumen de 3 pisos el cual está conectado por escaleras. La propiedad se encuentra en el piso 1 con orientación norte, tiene 40 m² interiores, sin terraza. El departamento cuenta con living comedor, cocina, baño y 2 dormitorios.

El sector es de carácter mixto. El cual se compone de viviendas de baja densidad, algunas de las cuales han sido modificadas para albergar comercio, edificios habitacional de altura media, servicios y comercios varios. El comercio, el transporte y los servicios se encuentran en la avenida más cercana: San Luis.

Referencias y Mercado	REF. OFERTAS												
	N°	Fecha	Tipo	Dirección referencias	Año	Teléfono	Total UF	Sup. Terreno.	Sup. Construida.	OO.CC.	UF/m² T.	UF/m² C.	Comentarios Relevantes
	1	may-26	Oferta	Toconce 551, Quilicura	1994	995941556	1.017		40	0		25,43	
	2	may-26	Oferta	Socoroma 580, Quilicura,	1995	978484811	1.096		40	0		27,40	
	3	may-26	Oferta	Manuel Antonio Matta/ Villa Raul Silva Henriquez	1994	997151166	1.145		40	0		28,63	
	4	may-26	Oferta	Las Violetas, Quilicura	1992	996181515	1.093		40	0		27,33	
	5	may-26	Oferta	San Enrique, Quilicura	1994	992811788	1.505		52	0		28,94	
				PROMEDIO DE LA MUESTRA			1.171		42,4			27,54	
				TASACION			1.024	0	40			25,60	
				TASACION V/S PROMEDIO DE LA MUESTRA								-7%	

REF. C.B.R.											
N°	Fecha	Tipo	Dirección referencias	Año	Foja y Número	Total UF	Sup. Terreno.	Sup. Construida.	OO.CC.	UF/m² T.	UF/m² C.
6											
7											
PROMEDIO DE LA MUESTRA											
TASACION						1.024	0	40			25,60
TASACION V/S PROMEDIO DE LA MUESTRA											%

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD	
Vida Útil Remanente Años	40
Arriendo Bruto \$ / mes	200.000
UF/ mes	5,0
Gasto Anual \$	200.000
Tasa Exigida Proyecto	4,5%
Tiempo Renta (años)	
Ingreso Líquido Anual	2.200.000
Renta Perpetua	48.888.889

ANÁLISIS DE LAS REFERENCIAS

Las muestras fueron seleccionadas por ser propiedades que comparten características similares en cuanto a dimensiones, programa, tipología de edificación, sector y se homologa en función a sus características propias como; diseño constructivo, calidad de sus materiales, calidad de sus revestimientos interiores y estado de mantención.

Valores	CUADRO DE VALORACION																
	Item	Nº	Detalle Item valorado	Rol SII	Año	Tipo	Situación Municipal	Estado	Grntia.	Origen Super.	Superficie m²	UF/m² Nuevo	D. F.	UF/m²	Valor Comercial UF	Valor Seguros UF	Valor Liquidación UF
	Edificacion	1	Depto N° 14, Block A	658-128			Regularizado				40,00	25,60	0,80		1.024,00		
		2		658-128													
		3		658-128													
		4		658-128													
		5		658-128													
		6		658-128													
			VALOR COMERCIAL NORMAL :												1.024,00	1.024,00	844,80



Tasador : Sergio (nutricionsaludketo)
Visador : Héctor Martínez C.
Fecha visita : 07-05-2026
Fecha Visado :
Firma :



[Firma manuscrita]

VALOR TASACIÓN		
UF 1.024,00	\$ 41.178.573	al 07-05-2026
Velocidad de venta normal : 8 A 10 MESES		
1UF = \$ 40.213,45	1US\$ = \$ 892,83	

	US\$	UF	\$
Valor de Reposición :	46.121	1.024,00	41.178.573
Seguro Incendio y otros :	46.121	1.024,00	41.178.573
Avalúo fiscal propiedad :	18.538	411,58	16.551.115
Valor a Remate 65% :	29.979	665,60	26.766.072
Liquid. Normal 82,5% :	38.050	844,80	33.972.323

El profesional que firma declara que no tiene hoy, ni espera tener en el futuro, interés en la propiedad tasada ni ningún impedimento para llevar a cabo este trabajo. No tiene personal interés ni participación en los usos que se hagan de la tasación ni con las personas que participen en la operación. Ha inspeccionado la vivienda y la información que en esta fecha presenta es totalmente verdadera, y no ha olvidado nada de importancia. Los inconvenientes y limitaciones que pueda tener la vivienda y su vecindario están mencionados. Por otra parte se mantendrá un nivel de confidencialidad de la información obtenida, acorde a las exigencias de la Institución, que desde ya declara conocer y aceptar.

Mapa de ubicación de referencias



Referencia N° 1		Referencia N° 2		Referencia N° 3	
Tipo:	Oferta	Tipo:	Oferta	Tipo:	Oferta
Dirección:	Toconce 551, Quilicura	Dirección:	Socoroma 580, Quilicura,	Dirección:	Manuel Antonio Matta/ Villa Raul Silva Henriquez
Comuna:	Quilicura	Comuna:	Quilicura	Comuna:	Quilicura
Valor UF:	1.017	Valor UF:	1.096	Valor UF:	1.145
Año:	1994	Año:	1995	Año:	1994
Sup const:	40 m²	Sup const:	40 m²	Sup const:	40 m²
Terreno:	m²	Terreno:	m²	Terreno:	m²
Teléfono:	995941556	Teléfono:	978484811	Teléfono:	997151166

Las muestras fueron seleccionadas por ser propiedades que comparten características similares en cuanto a dimensiones, programa, tipología de edificación, sector y se homologa en función a sus características propias como; diseño constructivo, calidad de sus materiales, calidad de sus revestimientos interiores y estado de mantención.

Exigencias	Superf. Predial Mínimo		Fronte Predial Mínimo	
	% Ocupación Suelo		Sistema Agrupamiento	
	Coef Máx Constructibilidad		Altura Edificación	
	Distancia medianero		Antejardín	

PROPIEDAD ACOGIDA A:		CUMPLE PLAN REGULADOR VIGENTE	
D.F.L. 2		Según el uso actual del bien	
LEY 6071 (Venta por Pisos)		Según tipo construcción	
LEY 9135 (Ley Pereira)		Uso más probable del bien	
LEY 19537 (Coprop. Inmob.)		Cambios en Plan Regulador	

Sector	Demanda		Tendencia		Densidad	
	Mercado		ABC1		Destino barrio	
	Tipo zona		Calzada		Acera	
	Solera		Antejardín		Red Eléctrica	
	Agua Potable		Gas		Proy. Uso Terrenos	
Uso	Casas	%	Deptos.	%	Condominios	%
	Industrial	%	Comercial	%	Sitios Eriazos	%

Arteria Principal

Terreno	Superficie	0,00 m²	Forma	
	Pendiente		Orientación	
	Fronte		Contrafronte	
	NORTE		SUR	
Emplazamiento	Tipo agrupamiento		Diseño Arquitectónico	
	Utilidad Funcional		Tipo Adosamiento	
	Calidad constructiva		Estado de conservación	
	Predio y/o vista		Orientación construcción	
	Relación Terr/Constr		Iluminación natural	



Elementos	Materialidad/Tipo	Calidad	Estado	Otros	
Estructura Soportante	ALBAÑILERIA LADRILLO			Aire Acondicionado	
Divisiones Interiores				Calefacción	
Entrepisos				Closet Mural	
Cubierta				Muebles de cocina	
Revestimiento exterior				Sanitarios	
Cierros exteriores				Grifería	
O. Complementarias				Puerta Principal	
Construcción anexo				Ventanas	

Terminaciones	Terminaciones		Tipo de Pavimento		Material/Marca/Origen			Revestimiento de Muros		Terminación de Cielo		Iluminación		Estado		
	Alcantarillado:		Agua Potable:			Electricidad:		Gas:		Otros:						
Habitaciones	Nivel	Comedor	Living	Estar	Hall	Suite	D.Simple	D.Serv.	Cocina	Escritorio	Baños	½ Baño	Bñ.Serv.	Loggia	Otros	Superficie
	Subterráneo															
	Piso 1	1	1	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	40,00
	Piso 2															
	Piso 3															
	TOTALES	Recintos: 6						2			1					40,00 m²

Amplia	Muebles de Cocina		Comedor de Diario		Patio de servicio		Estacionamiento	
	Piscina		Gimnasio		Sauna		Bodega	
	Jardín conformado		Calefacción		Alarma		Protecciones/Rejas	
	Aspiración central		Climatización		Purificador de aire		Corrientes. Débiles	

Descripción		Metros Cuadrados		Año regularización	
-------------	--	------------------	--	--------------------	--

Fotos de la Propiedad





Mapa de Ubicación

Ofertas / Comparables



Ofertas / Comparables

Ofertas / Comparables



Mapa de referencias

planificacion



Fachada / Exterior



Fachada / Exterior

Fotos de la Propiedad



Living / Comedor



Living / Comedor



Cocina



Baños



Habitaciones



Habitaciones



Fachada / Exterior



Fachada / Exterior

ANEXO N°1	
-----------	--

Anexo N° 1: Comentarios	
-------------------------	--

PLANO	PLANTA DE EMPLAZAMIENTO
-------	-------------------------

--	--

ESQUEMA DE SUPERFICIES	CUADRO DE SUPERFICIE
------------------------	----------------------


--	--	--

INFORMACION DE SII


--	--

ANEXO N°2


ROL - AVALUO




PERMISO DE EDIFICACIÓN




CERTIFICADO DEUDA TGR



ESCRITURA



NO EXPROPIACIÓN SERVIU



RECEPCION FINAL

