# SIP SOPORTE

Sistema de Soporte Técnico

ORDEN DE SERVICIO

**OS-000001**

Estado: Completada

| NÚMERO DE ORDEN | FECHA DE CREACIÓN | ESTADO | FECHA DEL SERVICIO |
|---|---|---|---|
| **OS-000001** | **25 de septiembre de 2026** | **Completada** | **1 de septiembre de 2026** |

## INFORMACIÓN DEL CLIENTE

| | |
|---|---|
| **Nombre** | Restaurante <script>alert(1)</script> & Cía |
| **Email** | cliente@example.com |
| **Teléfono** | 3001234567 |
| **Dirección** | Cra 7 # 45-12, Bogotá |

## INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| | |
|---|---|
| **Servicio solicitado** | Mantenimiento POS |
| **Técnico asignado** | Ana Pérez |
| **Fecha programada** | 1 de septiembre de 2026 |
| **Hora programada** | 3:00 p. m. |
| **Prioridad** | No aplica |
| **Estado** | Completada |
| **Finalizada** | 25 de septiembre de 2026, 12:54 p. m. |

## DESCRIPCIÓN / DIAGNÓSTICO

Impresora sin respuesta

## TRABAJO REALIZADO

Cambio de cable

## OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Limpieza trimestral

## ACEPTACIÓN DEL CLIENTE

| | |
|---|---|
| **Recibido por** | Juan Gómez |

| | |
|---|---|
| **Fecha de firma** | 25 de septiembre de 2026, 12:54 p. m. |
| **Aceptación** | El cliente revisó el trabajo y las observaciones, y confirmó su recepción. |

Firma: Juan Gómez