

ÉTAT DES LIEUX D'ENTRÉE

Établi contradictoirement · Annexe au contrat de location meublée

Pièce 1 · Séjour

Murs et plafond en bon état, peinture récente. Parquet chêne sans rayure notable. Fenêtre double vitrage, poignée souple. Radiateur en fonctionnement. Deux prises électriques testées, une plaque d'interrupteur légèrement jaunie.

Pièce 2 · Chambre

Moquette propre, une légère trace au pied du lit. Placard coulissant, rail en bon état. Volet roulant manuel fonctionnel. Literie neuve sous housse, sommier sans jeu.

Pièce 3 · Cuisine

Plan de travail sans impact. Évier inox, joint silicone propre. Plaques de cuisson deux feux et four testés en fonctionnement. Réfrigérateur avec freezer, joint de porte souple. Hotte aspirante filtrante, filtre neuf.

Pièce 4 · Salle d'eau

Receveur de douche sans fissure, paroi vitrée détartrée. Meuble vasque, un tiroir légèrement voilé. Sèche-serviettes électrique fonctionnel. Ventilation mécanique contrôlée aspirante.

Relevés

Compteur électrique : 045 231 kWh. Compteur d'eau froide : 1 208,4 m³. Deux jeux de clés remis, dont un badge d'accès au hall. État général : bon, sous réserve des mentions ci-dessus.