


考核通知单

编号: 1001304

受检区域名称	三元肥项目	检查时间	2020.3.8
受检单位(个人)	四川华庭		
违规违纪现象描述	多个孔洞防护不到位,项目部安全管理不到位		
考核意见	考核伍佰元整		
检查人	曹毅	批准人(盖章)	李伟

注:考核金额不得涂改。考核单一式三联,考核单位留存第一联,被考核单位留存由财务部门加盖现金收讫章后第二联,财务部门留存缴纳后第三联



考核通知单

编号: 1001302

受检区域名称	三元肥项目	检查时间	2020.3.6
受检单位(个人)	四川华庭		
违规违纪现象描述	两人高处作业未穿戴安全带,项目部安全管理不到位		
考核意见	考核伍佰元整		
检查人	曹毅	批准人(盖章)	李坤

注:考核金额不得涂改。考核单一式三联,考核单位留存第一联,被考核单位留存由财务部门加盖现金收讫章后第二联,财务部门留存缴纳后第三联



考核通知单

编号: 1001315

受检区域名称	三元肥区域	检查时间	2020.3.12
受检单位(个人)	四川华庭		
违规违纪现象描述	多人未经培训入场作业,项目部安全管理不到位		
考核意见	考核伍佰元整		
检查人	曹毅	批准人(盖章)	李坤鹏

注:考核金额不得涂改。考核单一式三联,考核单位留存第一联,被考核单位留存由财务部门加盖现金收讫章后第二联,财务部门留存缴纳后第三联



考核通知单

编号: 1001325

受检区域名称	三元肥项目	检查时间	2026.3.15
受检单位(个人)	四川华庭		
违规违纪现象描述	人员未经实操培训考核合格违规现场作业项目部安全管理不到位		
考核意见	考核贰佰元整		
检查人	曹毅	批准人(盖章)	李坤

注:考核金额不得涂改。考核单一式三联,考核单位留存第一联,被考核单位留存由财务部门加盖现金收讫章后第二联,财务部门留存缴纳后第三联



考核通知单

编号：1001825

受检区域名称	三元肥造粒+茶	检查时间	2026.1.26
受检单位（个人）	四川台庭		
违规违纪 现象描述	气瓶存放处无灭火器、气瓶倒卧。 H6XCL-H158-2021-2026-004		
考核意见	依据《工程现场安全管理》第24条考核 700元		
检查人	邱子兴	批准人（盖章）	时文彪

注：考核金额不得涂改。考核单一式三联，考核单位留存第一联，被考核单位留存由财务部门加盖现金收讫章后第二联，财务部门留存缴纳后第三联

考核通知单

编号: 1001815

受检区域名称	三元肥	检查时间	2026. 1. 9
受检单位 (个人)	四川华庭		
违规违纪现象描述	1) 作业人员高空作业时未挂安全带; 2) 安全8绳缺失等 SYF-ZDTL-A03-TZD-HJ2		
考核意见	依据《工程现场施工安全管理考核办法》 考核200元。		
检查人	王继才	批准人 (盖章)	河南心连心项目监理部

注: 考核金额不得涂改。考核单一式三联, 考核单位留存第一联, 被考核单位留存由财务部门加盖现金收讫章后第二联, 财务部门留存缴纳后第三联

考核通知单

编号: 1001861

受检区域名称	三元肥	检查时间	2006-2-2
受检单位(个人)	四川华辰		
违规违纪现象描述	三元肥造粒塔, 模板支设作业人员未系挂安全带 4GXC1-11C2-2DJL-2006-005		
考核意见	依据《工程项目施工安全管理外罚则》第14条 考核贰佰元整		
检查人	杨国勇	批准人(盖章)	

注: 考核金额不得涂改。考核单一式三联, 考核单位留存第一联, 被考核单位留存由财务部门加盖现金收讫章后第二联, 财务部门留存缴纳后第三联

考核通知单

编号: 1001862

受检区域名称	二区	检查时间	2026.7.2
受检单位(个人)	四川华庭		
违规违纪现象描述	作业平台未设防 H6xCL-HSE-2021-2026-1005		
考核意见	依据《工程项目建设安全管理规定》第四十一条 考核贰佰元整		
检查人	杨国平	批准人(盖章)	

注:考核金额不得涂改。考核单一式三联,考核单位留存第一联,被考核单位留存由财务部门加盖现金收讫章后第二联,财务部门留存缴纳后第三联