



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_621103_01
LOKASI : BUKIT LITI1
KECAMATAN : KAHAYAN TENGAH
KABUPATEN : PULANG PISAU
PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI SENIN, 25 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:02	-0.48	-0.48	-0.48	12	12	12	0	0	0	BAHAYA
01:00:04	-0.48	-0.49	-0.48	12	12	12	0	0	0	BAHAYA
02:00:02	-0.48	-0.49	-0.48	12	12	12	0	0	0	BAHAYA
03:00:00	-0.48	-0.48	-0.48	12.05	12	12.3	0	0	0	BAHAYA
04:00:01	-0.48	-0.48	-0.48	12.05	12	12.3	0	0	0	BAHAYA
05:00:01	-0.48	-0.48	-0.48	12.13	12	12.3	0	0	0	BAHAYA
06:00:02	-0.48	-0.49	-0.48	12.2	12.2	12.2	0	0	0	BAHAYA
07:00:01	-0.49	-0.49	-0.48	12.15	12	12.2	0	0	0	BAHAYA
08:00:03	-0.49	-0.49	-0.48	12.08	12	12.3	0	0	0	BAHAYA
09:00:03	-0.49	-0.49	-0.49	12.07	12	12.2	0	0	0	BAHAYA
10:00:00	-0.49	-0.49	-0.49	12.1	12	12.2	0	0	0	BAHAYA
11:00:01	-0.49	-0.49	-0.48	12.07	11.9	12.2	0	0	0	BAHAYA
12:00:01	-0.49	-0.5	-0.49	11.93	11.9	12.1	0	0	0	BAHAYA
13:00:01	-0.49	-0.49	-0.49	12	11.9	12.2	0	0	0	BAHAYA
14:00:02	-0.49	-0.5	-0.49	12	11.9	12.1	0	0	0	BAHAYA
15:00:04	-0.49	-0.49	-0.49	11.9	11.9	11.9	0	0	0	BAHAYA
16:00:02	-0.49	-0.49	-0.49	11.9	11.9	11.9	0	0	0	BAHAYA
17:00:01	-0.49	-0.5	-0.49	11.85	11.8	11.9	0	0	0	BAHAYA
18:00:01	-0.49	-0.49	-0.49	11.83	11.8	12	0	0	0	BAHAYA
19:00:01	-0.49	-0.49	-0.49	11.9	11.8	12	0	0	0	BAHAYA
20:00:02	-0.49	-0.5	-0.49	11.8	11.8	11.8	0	0	0	BAHAYA
21:00:02	-0.49	-0.5	-0.49	11.8	11.8	11.8	0	0	0	BAHAYA
22:00:01	-0.49	-0.5	-0.49	11.93	11.9	12.1	0	0	0	BAHAYA
23:00:02	-0.49	-0.49	-0.49	11.9	11.9	11.9	0	0	0	BAHAYA