



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN : BRG\_150706\_01**

**LOKASI : CATUR RAHAYU**

**KECAMATAN : DENDANG**

**KABUPATEN : TANJUNG JABUNG TIMUR**

**PROVINSI : JAMBI**

**DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI SELASA, 15 JANUARI 2019**

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
11:50:12	0.3	0.3	0.3	80.9	80.9	80.9	0	0	0	AMAN
12:00:10	0.3	0.3	0.3	81.1	81.1	81.1	0	0	0	AMAN