



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_140412_02
LOKASI : SUNGAI GAUNG 2
KECAMATAN : GAUNG
KABUPATEN : INDRAGIRI HILIR
PROVINSI : RIAU
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI JUMAT, 08 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
07:10:01	-0.54	-0.54	-0.54	39.5	39.5	39.5	0	0	0	BAHAYA