



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : IJ2
LOKASI : PADURAN SABANGAU
KECAMATAN : SEBANGAU KUALA
KABUPATEN : PULANG PISAU
PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI SELASA, 05 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
10:10:00	2186.03	2184.03	2187.03	77	76.98	77.02	0	0	0	AMAN
11:00:00	2186.03	2186.03	2186.03	77.02	77.02	77.02	0	0	0	AMAN