



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_160224_02
LOKASI : CINTA JAYA 2
KECAMATAN : PEDAMARAN
KABUPATEN : OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI RABU, 27 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:20:02	0.06	0.06	0.06	86.8	86.8	86.8	0	0	0	AMAN
01:20:04	0.06	0.05	0.06	86.8	86.8	86.8	0	0	0	AMAN
02:00:02	0.06	0.05	0.06	86.68	86.4	86.8	0	0	0	AMAN
03:10:09	0.05	0.05	0.05	86.97	86.7	87.1	0	0	0	AMAN
04:10:07	0.05	0.05	0.05	86.84	86.7	87.1	0	0	0	AMAN
05:00:09	0.05	0.05	0.05	86.67	86.4	86.8	0	0	0	AMAN
06:00:07	0.05	0.04	0.05	86.78	86.7	86.8	0	0	0	AMAN
07:00:35	0.04	0.04	0.04	86.85	86.7	87	0	0	0	AMAN
08:00:04	0.04	0.04	0.04	86.73	86.7	86.8	0	0	0	AMAN
09:10:04	0.03	0.03	0.04	86.7	86.7	86.7	0	0	0	AMAN
10:00:04	0.03	0.02	0.03	86.6	86.6	86.6	0	0	0	AMAN
11:00:03	0.03	0.02	0.03	86.93	86.6	87.4	0	0	0	AMAN
12:00:28	0.02	0.02	0.03	86.68	86.6	86.7	0	0	0	AMAN
13:00:10	0.02	0.01	0.02	86.73	86.6	87	0	0	0	AMAN
14:00:12	0.02	0.01	0.02	86.68	86.6	86.7	0	0	0	AMAN
15:20:11	0	0	0	86.9	86.7	87.1	0	0	0	KOSONG
16:00:07	0.01	-0	0.01	86.7	86.7	86.7	4	0	4	AMAN
18:40:09	0.03	0.03	0.03	86.7	86.7	86.7	0	0	0	AMAN
19:30:05	0.03	0.03	0.04	86.7	86.7	86.7	0	0	0	AMAN
20:00:37	0.04	0.03	0.04	86.75	86.7	86.8	0	0	0	AMAN
21:00:03	0.04	0.04	0.04	86.8	86.8	86.8	0	0	0	AMAN
22:10:11	0.05	0.05	0.05	86.8	86.7	86.9	0	0	0	AMAN
23:10:02	0.04	0.04	0.04	86.8	86.8	86.8	0	0	0	AMAN