



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BATOK2
LOKASI : M1-MANTAREN1
KECAMATAN : KAHAYAN HILIR
KABUPATEN : PULANG PISAU
PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI RABU, 13 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:00	-0.65	-0.66	-0.65	230.62	223.57	238.91	0.5	0	0.5	BAHAYA
01:00:00	-0.65	-0.65	-0.65	249.57	241.55	257.87	0	0	0	BAHAYA
02:00:00	-0.65	-0.65	-0.64	266.43	257.87	272.51	0	0	0	BAHAYA
03:00:00	-0.65	-0.65	-0.64	281.42	271.73	288.21	0	0	0	BAHAYA
04:00:00	-0.65	-0.65	-0.65	295.07	290.3	301.49	0	0	0	BAHAYA
05:00:00	-0.65	-0.65	-0.65	302.61	298.43	306.83	0	0	0	BAHAYA
06:00:00	-0.66	-0.66	-0.65	298.46	290.3	302.81	0	0	0	BAHAYA
07:00:00	-0.67	-0.67	-0.66	180.1	110.82	288.63	0	0	0	BAHAYA
08:00:00	-0.67	-0.67	-0.67	93.59	105.32	89.84	0	0	0	BAHAYA
09:00:00	-0.67	-0.67	-0.67	10.46	-3.9	5.14	0	0	0	BAHAYA
10:00:00	-0.66	-0.67	-0.65	52.82	-3.81	97.42	0	0	0	BAHAYA
11:00:00	-0.66	-0.67	-0.65	54.79	-2.16	87.95	0	0	0	BAHAYA