



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_610218_01
LOKASI : ANTIBAR
KECAMATAN : MEMPAWAH TIMUR
KABUPATEN : MEMPAWAH
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI KAMIS, 28 FEBRUARI 2019

| Jam | Ground Water Level (meter) | | | Soil Moisture (%) | | | Curah Hujan (mm) | | | Status |
|----------|----------------------------|-------|-------|-------------------|-----|-----|------------------|-----|-----|--------|
| | Rataan | Min | Max | Rataan | Min | Max | Komposit | Min | Max | |
| 00:00:02 | -0.83 | -0.83 | -0.82 | 7.12 | 6.9 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 01:00:04 | -0.83 | -0.83 | -0.83 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 02:00:01 | -0.83 | -0.83 | -0.82 | 7.03 | 7 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 03:00:04 | -0.83 | -0.83 | -0.82 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 11:30:05 | -0.84 | -0.84 | -0.84 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 12:00:05 | -0.84 | -0.84 | -0.84 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 13:00:02 | -0.84 | -0.84 | -0.84 | 6.86 | 6.7 | 7 | 1 | 0 | 1 | BAHAYA |
| 14:00:07 | -0.84 | -0.84 | -0.83 | 6.83 | 6.8 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 15:00:04 | -0.84 | -0.84 | -0.84 | 6.88 | 6.8 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 16:00:05 | -0.84 | -0.84 | -0.84 | 6.88 | 6.8 | 6.9 | 0.2 | 0 | 0.2 | BAHAYA |
| 17:00:01 | -0.84 | -0.85 | -0.84 | 6.82 | 6.8 | 6.9 | 0.2 | 0 | 0.2 | BAHAYA |
| 18:00:06 | -0.84 | -0.84 | -0.84 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 19:00:00 | -0.84 | -0.85 | -0.84 | 6.9 | 6.8 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 20:00:01 | -0.84 | -0.85 | -0.84 | 7 | 6.8 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 21:00:01 | -0.84 | -0.85 | -0.84 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 22:00:02 | -0.85 | -0.85 | -0.84 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 23:00:07 | -0.84 | -0.85 | -0.84 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |