



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN : BRG\_621107\_06**

**LOKASI : JABIREN 2**

**KECAMATAN : JABIREN RAYA**

**KABUPATEN : PULANG PISAU**

**PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH**

**DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI RABU, 27 FEBRUARI 2019**

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
07:10:05	-0.34	-0.34	-0.34	60.52	60.4	60.6	0	0	0	SIAGA
08:00:17	-0.34	-0.35	-0.34	60.52	60.4	60.8	0	0	0	SIAGA
09:10:12	-0.35	-0.35	-0.35	60.16	60	60.4	0	0	0	SIAGA
10:00:02	-0.35	-0.35	-0.34	60.05	59.5	60.3	0	0	0	SIAGA
11:30:06	-0.35	-0.35	-0.35	59.6	59.6	59.6	0	0	0	SIAGA
12:00:08	-0.35	-0.35	-0.35	59.5	59.5	59.5	0	0	0	SIAGA
13:40:05	-0.35	-0.35	-0.35	58.65	58.5	58.8	0	0	0	SIAGA
14:20:04	-0.35	-0.35	-0.35	58.7	58.7	58.7	0	0	0	SIAGA
15:50:23	-0.36	-0.36	-0.36	58.2	58.2	58.2	0	0	0	SIAGA
19:00:07	-0.36	-0.37	-0.36	58.55	58.5	58.6	0	0	0	SIAGA
20:10:38	-0.37	-0.37	-0.37	58.83	58.7	59	0	0	0	SIAGA
22:00:28	-0.37	-0.37	-0.37	59	59	59	0	0	0	SIAGA
23:00:13	-0.36	-0.37	-0.36	58.85	58.8	58.9	0	0	0	SIAGA