



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_611203_02
LOKASI : SIMPANG KANAN 2
KECAMATAN : SUNGAI AMBAWANG
KABUPATEN : KUBU RAYA
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI RABU, 20 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
02:30:06	-0.51	-0.51	-0.51	6.8	6.7	6.9	0	0	0	BAHAYA
03:00:07	-0.51	-0.51	-0.51	6.7	6.7	6.7	0.2	0	0.2	BAHAYA
04:10:34	-0.51	-0.51	-0.51	6.9	6.9	6.9	0	0	0	BAHAYA
05:20:07	-0.51	-0.51	-0.51	6.87	6.7	7.2	0.2	0	0.2	BAHAYA
06:40:58	-0.51	-0.51	-0.51	6.7	6.7	6.7	0	0	0	BAHAYA
08:50:10	-0.52	-0.52	-0.52	7	7	7	0	0	0	BAHAYA
10:10:25	-0.52	-0.52	-0.52	7	7	7	0	0	0	BAHAYA
11:10:18	-0.51	-0.52	-0.51	6.4	6.3	6.5	0	0	0	BAHAYA
13:40:53	-0.51	-0.51	-0.51	6.3	6.3	6.3	0	0	0	BAHAYA
14:10:15	-0.51	-0.51	-0.5	19.34	27.3	7.3	16.4	1.8	7	BAHAYA
15:00:21	-0.51	-0.51	-0.51	13.1	11.7	15	2.6	0.2	1.6	BAHAYA
16:20:01	-0.51	-0.51	-0.51	10.3	10.3	10.3	0.2	0.2	0.2	BAHAYA
17:20:12	-0.51	-0.51	-0.5	10	10.2	9.8	0.2	0	0.2	BAHAYA
18:00:11	-0.51	-0.51	-0.5	9.75	9.4	9.9	0	0	0	BAHAYA