



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN : KECIL1**  
**LOKASI : PM-PADURAN MULYA**  
**KECAMATAN : SEBANGAU KUALA**  
**KABUPATEN : PULANG PISAU**  
**PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH**  
**DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI JUMAT, 15 FEBRUARI 2019**

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
08:10:00	-3	-3	-3.01	74.13	73.67	74.54	0	0	0	BAHAYA
09:00:00	-3.01	-3.01	-3.01	74.52	72.54	75.13	0	0	0	BAHAYA
10:00:00	-3.02	-3.01	-3.02	72.32	72.11	72.42	0	0	0	BAHAYA
11:00:00	-3.02	-3.02	-3.02	72.21	72.11	72.31	0	0	0	BAHAYA