



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN** : BRG\_630805\_02  
**LOKASI** : MAWAR SARI  
**KECAMATAN** : AMUNTAI TENGAH  
**KABUPATEN** : HULU SUNGAI UTARA  
**PROVINSI** : KALIMANTAN SELATAN  
**DATA TABEL** : JAM-JAMAN PADA HARI JUMAT, 01 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
03:30:12	-0.02	-0.02	-0.02	62.6	62.6	62.6	0	0	0	SIAGA
05:10:13	-0.02	-0.02	-0.02	62.6	62.6	62.6	0	0	0	SIAGA
08:20:05	-0.02	-0.02	-0.02	62.65	62.6	62.7	0	0	0	SIAGA
09:00:01	-0.02	-0.03	-0.02	62.6	62.6	62.6	0	0	0	SIAGA
22:00:04	-0.03	-0.03	-0.03	61.2	61.2	61.2	0	0	0	SIAGA