



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN** : MUBA2  
**LOKASI** : KEPAYANG  
**KECAMATAN** : BAYUNG LENCIR  
**KABUPATEN** : MUSI BANYUASIN  
**PROVINSI** : SUMATERA SELATAN  
**DATA TABEL** : JAM-JAMAN PADA HARI JUMAT, 15 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:00	-4.53	-4.52	-4.53	15.33	15.27	15.43	0	0	0	BAHAYA
01:00:00	-4.52	-4.52	-4.53	15.31	15.27	15.33	0	0	0	BAHAYA
02:00:00	-4.52	-4.52	-4.52	15.4	15.27	15.49	0	0	0	BAHAYA
03:00:00	-4.52	-4.52	-4.52	15.5	15.43	15.54	0	0	0	BAHAYA
04:00:00	-4.52	-4.52	-4.52	15.33	15.22	15.38	0	0	0	BAHAYA
05:00:00	-4.52	-4.52	-4.52	14.86	14.56	15.11	0	0	0	BAHAYA
06:00:00	-4.52	-4.52	-4.52	13.96	13.53	14.44	0	0	0	BAHAYA
07:00:00	-4.53	-4.52	-4.53	13.09	12.78	13.42	0	0	0	BAHAYA
08:00:00	-4.54	-4.54	-4.54	12.43	12.24	12.72	0	0	0	BAHAYA
09:00:00	-4.54	-4.54	-4.55	12.01	11.94	12.18	0	0	0	BAHAYA
10:00:00	-4.55	-4.54	-4.55	11.99	11.94	12	0	0	0	BAHAYA
11:00:00	-4.55	-4.55	-4.55	12.06	12.06	12.06	0	0	0	BAHAYA