



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : OKI2
LOKASI : SIMPANG TIGA
KECAMATAN : TULUNG SELAPAN
KABUPATEN : OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI SABTU, 02 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:00	0.06	0.06	0.06	11.26	10.76	11.69	0	0	0	AMAN
01:00:00	0.06	0.06	0.06	11.45	11.26	12	0	0	0	AMAN
02:00:00	0.06	0.06	0.06	11.24	11.01	11.57	0	0	0	AMAN
03:00:00	0.05	0.04	0.06	11.32	11.07	11.88	0	0	0	AMAN
04:00:00	0.03	0.03	0.03	11.26	11.07	11.63	0	0	0	AMAN
05:00:00	0.03	0.03	0.03	11.28	11.01	11.45	0	0	0	AMAN
06:00:00	0.03	0.02	0.03	11.2	11.14	11.26	0	0	0	AMAN
07:00:00	0.03	0.02	0.03	10.99	10.82	11.14	0	0	0	AMAN
08:00:00	0.03	0.03	0.03	11.07	10.89	11.26	0	0	0	AMAN
09:00:00	0.04	0.04	0.05	11.2	10.76	11.63	0	0	0	AMAN
10:00:00	0.05	0.05	0.06	11.39	10.95	11.69	0	0	0	AMAN
11:00:00	0.06	0.06	0.06	11.45	11.45	11.45	0	0	0	AMAN