



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_611203_02
LOKASI : SIMPANG KANAN 2
KECAMATAN : SUNGAI AMBAWANG
KABUPATEN : KUBU RAYA
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI RABU, 27 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:32	-0.5	-0.5	-0.5	9.7	9.7	9.7	0	0	0	BAHAYA
01:00:06	-0.49	-0.5	-0.49	9.23	9.2	9.4	0	0	0	BAHAYA
02:00:00	-0.5	-0.51	-0.49	9.33	9.2	9.4	0	0	0	BAHAYA
03:10:06	-0.49	-0.5	-0.49	9.4	9.4	9.4	0	0	0	BAHAYA
04:00:05	-0.49	-0.5	-0.49	9.4	9.4	9.4	0	0	0	BAHAYA
05:00:08	-0.49	-0.5	-0.49	9.4	9.4	9.4	0	0	0	BAHAYA
06:00:03	-0.5	-0.5	-0.5	9.4	9.4	9.4	0	0	0	BAHAYA
07:10:16	-0.5	-0.5	-0.5	9.4	9.4	9.4	0	0	0	BAHAYA
09:10:10	-0.5	-0.5	-0.5	9.4	9.4	9.4	0	0	0	BAHAYA
10:00:00	-0.5	-0.5	-0.5	9.4	9.4	9.4	0	0	0	BAHAYA
11:40:05	-0.49	-0.49	-0.49	9.3	9.3	9.3	0	0	0	BAHAYA
13:00:08	-0.5	-0.5	-0.5	9.35	9.2	9.5	0	0	0	BAHAYA
14:30:08	-0.49	-0.5	-0.49	9.23	9	9.5	0	0	0	BAHAYA
15:20:13	-0.5	-0.5	-0.49	9.3	9.2	9.5	0	0	0	BAHAYA
16:10:21	-0.49	-0.5	-0.49	10.84	10.9	9.2	8.8	0	5.6	BAHAYA
17:30:29	-0.5	-0.5	-0.5	11.03	10.9	11.3	0	0	0	BAHAYA
18:00:23	-0.5	-0.52	-0.5	10.83	10.6	11	0	0	0	BAHAYA
19:10:01	-0.5	-0.5	-0.5	10.8	10.8	10.8	0	0	0	BAHAYA
22:10:12	-0.5	-0.5	-0.5	10.2	10.2	10.2	0	0	0	BAHAYA