



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_150613_01

LOKASI : SUNGAI RAMBAI

KECAMATAN : SENYERANG

KABUPATEN : TANJUNG JABUNG BARAT

PROVINSI : JAMBI

DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI SENIN, 04 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:07	-0.72	-0.73	-0.72	31.4	31.4	31.4	0	0	0	BAHAYA
01:00:03	-0.72	-0.72	-0.71	31.35	31.1	31.4	0	0	0	BAHAYA
02:00:06	-0.71	-0.72	-0.71	31.2	31.1	31.4	0	0	0	BAHAYA
03:00:07	-0.71	-0.71	-0.71	31.1	31.1	31.1	0	0	0	BAHAYA
04:00:01	-0.72	-0.72	-0.71	31.1	31.1	31.1	0	0	0	BAHAYA
05:00:03	-0.72	-0.72	-0.71	31.1	31.1	31.1	0	0	0	BAHAYA
06:00:07	-0.72	-0.72	-0.72	31.1	31.1	31.1	0	0	0	BAHAYA
07:00:03	-0.73	-0.73	-0.72	31.05	30.8	31.1	0	0	0	BAHAYA
08:00:03	-0.73	-0.73	-0.73	31.2	31.2	31.2	0	0	0	BAHAYA