



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_611203_02
LOKASI : SIMPANG KANAN 2
KECAMATAN : SUNGAI AMBAWANG
KABUPATEN : KUBU RAYA
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI KAMIS, 28 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:29	-0.49	-0.5	-0.49	10.25	10	10.4	0	0	0	BAHAYA
01:00:32	-0.5	-0.5	-0.49	10.27	10	10.4	0	0	0	BAHAYA
02:00:25	-0.49	-0.5	-0.49	10.4	10.4	10.4	0	0	0	BAHAYA
03:00:06	-0.5	-0.5	-0.49	10.3	10.2	10.4	0	0	0	BAHAYA
05:00:17	-0.5	-0.5	-0.5	10.4	10.4	10.4	0	0	0	BAHAYA
11:40:36	-0.5	-0.5	-0.5	10.1	10.1	10.1	0	0	0	BAHAYA
12:10:19	-0.49	-0.49	-0.49	10.5	10.5	10.5	0	0	0	BAHAYA
13:10:09	-0.49	-0.49	-0.49	21.3	10.4	59	15.4	1	6.2	BAHAYA
14:00:18	-0.49	-0.49	-0.49	25.03	14.3	45.7	7.8	0.2	4.8	BAHAYA
15:10:15	-0.49	-0.49	-0.49	13.35	13.3	13.4	0	0	0	BAHAYA
17:50:19	-0.49	-0.49	-0.49	12.9	12.9	12.9	0	0	0	BAHAYA
18:10:13	-0.49	-0.49	-0.49	12.73	12.4	12.9	0.4	0	0.2	BAHAYA
21:20:02	-0.49	-0.49	-0.49	11.8	11.8	11.8	0	0	0	BAHAYA
23:20:10	-0.49	-0.49	-0.49	11.7	11.7	11.7	0	0	0	BAHAYA