



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN** : BRG\_611203\_02  
**LOKASI** : SIMPANG KANAN 2  
**KECAMATAN** : SUNGAI AMBAWANG  
**KABUPATEN** : KUBU RAYA  
**PROVINSI** : KALIMANTAN BARAT  
**DATA TABEL** : JAM-JAMAN PADA HARI SABTU, 09 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:20:29	-0.55	-0.55	-0.55	12.05	11.9	12.2	0.4	0.2	0.2	BAHAYA
01:00:01	-0.55	-0.55	-0.55	12.15	12.1	12.2	0.2	0	0.2	BAHAYA
02:00:07	-0.55	-0.55	-0.55	11.8	11.8	11.8	0	0	0	BAHAYA
05:30:18	-0.55	-0.55	-0.55	11.6	11.6	11.6	0	0	0	BAHAYA
07:20:12	-0.55	-0.56	-0.55	11	11	11	0	0	0	BAHAYA
08:00:09	-0.56	-0.57	-0.55	11.42	11.3	11.5	0	0	0	BAHAYA
09:00:06	-0.55	-0.55	-0.55	11.15	11	11.3	0	0	0	BAHAYA
10:50:18	-0.55	-0.55	-0.55	10.8	10.8	10.8	0	0	0	BAHAYA
11:50:11	-0.55	-0.55	-0.55	11.8	11.8	11.8	0	0	0	BAHAYA
12:10:06	-0.55	-0.55	-0.55	11.4	11.4	11.4	0	0	0	BAHAYA
14:40:30	-0.54	-0.54	-0.54	11.25	11	11.5	0	0	0	BAHAYA
15:00:26	-0.54	-0.55	-0.54	11.15	11.1	11.3	0.2	0	0.2	BAHAYA
17:40:01	-0.54	-0.54	-0.54	11.2	11.2	11.2	0	0	0	BAHAYA
18:00:41	-0.54	-0.54	-0.54	11.25	11.1	11.4	0	0	0	BAHAYA
19:00:59	-0.54	-0.55	-0.54	11.2	11.1	11.3	0	0	0	BAHAYA
20:50:02	-0.55	-0.55	-0.55	10.9	10.9	10.9	0	0	0	BAHAYA