



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG\_150613\_01

LOKASI : SUNGAI RAMBAI

KECAMATAN : SENYERANG

KABUPATEN : TANJUNG JABUNG BARAT

PROVINSI : JAMBI

DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI SENIN, 04 FEBRUARI 2019

| Jam      | Ground Water Level (meter) |       |       | Soil Moisture (%) |      |      | Curah Hujan (mm) |     |     | Status |
|----------|----------------------------|-------|-------|-------------------|------|------|------------------|-----|-----|--------|
|          | Rataan                     | Min   | Max   | Rataan            | Min  | Max  | Komposit         | Min | Max |        |
| 00:00:07 | -0.72                      | -0.73 | -0.72 | 31.4              | 31.4 | 31.4 | 0                | 0   | 0   | BAHAYA |
| 01:00:03 | -0.72                      | -0.72 | -0.71 | 31.35             | 31.1 | 31.4 | 0                | 0   | 0   | BAHAYA |
| 02:00:06 | -0.71                      | -0.72 | -0.71 | 31.2              | 31.1 | 31.4 | 0                | 0   | 0   | BAHAYA |
| 03:00:07 | -0.71                      | -0.71 | -0.71 | 31.1              | 31.1 | 31.1 | 0                | 0   | 0   | BAHAYA |
| 04:00:01 | -0.72                      | -0.72 | -0.71 | 31.1              | 31.1 | 31.1 | 0                | 0   | 0   | BAHAYA |
| 05:00:03 | -0.72                      | -0.72 | -0.71 | 31.1              | 31.1 | 31.1 | 0                | 0   | 0   | BAHAYA |
| 06:00:07 | -0.72                      | -0.72 | -0.72 | 31.1              | 31.1 | 31.1 | 0                | 0   | 0   | BAHAYA |
| 07:00:03 | -0.73                      | -0.73 | -0.72 | 31.05             | 30.8 | 31.1 | 0                | 0   | 0   | BAHAYA |
| 08:00:03 | -0.73                      | -0.73 | -0.73 | 31.2              | 31.2 | 31.2 | 0                | 0   | 0   | BAHAYA |