



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN** : BRG\_160214\_01  
**LOKASI** : PADANG SUGIHAN 1 (SM)  
**KECAMATAN** : PANGKALAN LAPAM  
**KABUPATEN** : OGAN KOMERING ILIR  
**PROVINSI** : SUMATERA SELATAN  
**DATA TABEL** : JAM-JAMAN PADA HARI KAMIS, 28 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:07	0.12	0.11	0.12	64.4	64.4	64.4	0	0	0	AMAN
01:00:01	0.12	0.11	0.12	64.32	64.3	64.4	0	0	0	AMAN
02:00:01	0.12	0.11	0.12	64.32	64.2	64.4	0	0	0	AMAN
03:00:06	0.12	0.12	0.12	64.4	64.4	64.4	0	0	0	AMAN
05:00:43	0.12	0.12	0.12	64.9	64.9	64.9	0	0	0	AMAN
11:40:03	0.12	0.12	0.12	64.45	64.2	64.7	0	0	0	AMAN
12:00:07	0.12	0.12	0.12	64.73	64.4	65	0	0	0	AMAN
13:00:05	0.12	0.11	0.12	64.62	64.3	65	0	0	0	AMAN
14:00:01	0.12	0.12	0.12	64.38	64.3	64.4	0	0	0	AMAN
15:00:09	0.12	0.12	0.12	64.65	64.4	64.9	0	0	0	AMAN
16:00:10	0.12	0.11	0.12	64.7	64.7	64.7	0	0	0	AMAN
17:00:05	0.12	0.12	0.12	64.8	64.8	64.8	0	0	0	AMAN
18:10:03	0.12	0.12	0.12	64.83	64.7	64.9	0	0	0	AMAN
19:00:10	0.12	0.12	0.12	64.75	64.7	64.8	0	0	0	AMAN
21:10:29	0.12	0.12	0.12	64.76	64.5	64.9	0	0	0	AMAN
22:10:54	0.12	0.12	0.12	64.87	64.8	64.9	0	0	0	AMAN
23:00:33	0.12	0.12	0.12	64.4	64.4	64.4	0	0	0	AMAN