



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG6

LOKASI : SEPONJEN

KECAMATAN : KUMPEH

KABUPATEN : MUARO JAMBI

PROVINSI : JAMBI

DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI KAMIS, 21 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:00	-0.31	-0.31	-0.31	60.25	60.22	60.29	0	0	0	SIAGA
01:00:00	-0.31	-0.31	-0.31	60.2	60.19	60.22	0	0	0	SIAGA
02:00:00	-0.31	-0.31	-0.31	60.14	60.11	60.15	0	0	0	SIAGA
03:00:00	-0.31	-0.32	-0.31	60.11	60.11	60.11	0	0	0	SIAGA
04:00:00	-0.32	-0.32	-0.32	60.08	60.08	60.11	0	0	0	SIAGA
05:00:00	-0.32	-0.32	-0.32	60.08	60.08	60.08	0	0	0	SIAGA
06:00:00	-0.32	-0.32	-0.32	60.06	60.04	60.08	0	0	0	SIAGA
07:00:00	-0.32	-0.32	-0.32	60.04	60.04	60.04	0	0	0	SIAGA