



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_611201_01
LOKASI : MADUSARI
KECAMATAN : SUNGAI RAYA
KABUPATEN : KUBU RAYA
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI KAMIS, 27 DESEMBER 2018

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:30:10	-0.77	-0.77	-0.77	1.4	1.4	1.4	0	0	0	BAHAYA
02:20:01	-0.77	-0.77	-0.77	1.1	1.1	1.1	0	0	0	BAHAYA
04:30:00	-0.77	-0.77	-0.77	1.1	1.1	1.1	0	0	0	BAHAYA
09:40:13	-0.78	-0.78	-0.78	1.2	1.2	1.2	0	0	0	BAHAYA
10:50:03	-0.77	-0.77	-0.77	1.2	1.2	1.2	0	0	0	BAHAYA
11:00:00	-0.78	-0.78	-0.77	1.18	1.1	1.2	0	0	0	BAHAYA
12:10:09	-0.78	-0.78	-0.77	1.33	1.2	1.4	0	0	0	BAHAYA
14:30:10	-0.78	-0.78	-0.78	1.2	1.2	1.2	0	0	0	BAHAYA
15:20:11	-0.78	-0.78	-0.77	1.3	1.1	1.4	0	0	0	BAHAYA
16:00:05	-0.78	-0.78	-0.78	1.4	1.4	1.4	0	0	0	BAHAYA