



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_140509_02

LOKASI : PULAU MUDA 1

KECAMATAN : TELUK MERANTI

KABUPATEN : PELALAWAN

PROVINSI : RIAU

DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI SENIN, 04 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
17:00:04	-0.55	-0.55	-0.55	26.23	26.1	26.3	0	0	0	BAHAYA
18:10:05	-0.55	-0.55	-0.55	26.1	26.1	26.1	0	0	0	BAHAYA
19:10:05	-0.55	-0.56	-0.55	26.26	26.1	26.3	0	0	0	BAHAYA
20:00:05	-0.55	-0.55	-0.55	26.3	26.3	26.3	0	0	0	BAHAYA
21:00:04	-0.56	-0.56	-0.55	26.3	26.3	26.3	0	0	0	BAHAYA
22:00:12	-0.55	-0.55	-0.55	26.3	26.3	26.3	0	0	0	BAHAYA
23:00:05	-0.55	-0.55	-0.55	26.3	26.3	26.3	0	0	0	BAHAYA