



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_910111_01

LOKASI : SUMBER MULYA

KECAMATAN : KURIK

KABUPATEN : MERAUKE

PROVINSI : PAPUA

DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI KAMIS, 14 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:03	-0.42	-0.43	-0.42	55.7	55.7	55.7	0	0	0	BAHAYA
01:00:01	-0.42	-0.42	-0.42	55.6	55.6	55.6	0	0	0	BAHAYA