



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN** : LUMPUR2  
**LOKASI** : PS1-SEBOKOR, PADANG SUGIHAN  
**KECAMATAN** : AIR SUGIHAN  
**KABUPATEN** : OGAN KOMERING ILIR  
**PROVINSI** : SUMATERA SELATAN  
**DATA TABEL** : JAM-JAMAN PADA HARI JUMAT, 22 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:00	0.02	0.02	0.02	118.47	118.2	118.59	0	0	0	AMAN
01:00:00	0.02	0.02	0.02	118.52	118.49	118.59	0	0	0	AMAN
02:00:00	0.02	0.02	0.02	119.15	118.68	119.46	0	0	0	AMAN
03:00:00	0.02	0.02	0.02	119.15	119.07	119.17	0	0	0	AMAN
04:00:00	0.02	0.02	0.02	119.2	119.17	119.27	0	0	0	AMAN
05:00:00	0.02	0.02	0.02	119.2	119.17	119.27	0	0	0	AMAN
06:00:00	0.02	0.02	0.02	119.25	119.17	119.36	0	0	0	AMAN
07:00:00	0.02	0.02	0.02	119.25	119.17	119.27	0	0	0	AMAN
08:00:00	0.02	0.02	0.02	119.38	119.27	119.46	0	0	0	AMAN
09:20:00	0.02	0.02	0.02	119.77	119.56	120.06	0	0	0	AMAN
10:00:00	0.02	0.02	0.02	120.12	119.96	120.35	0	0	0	AMAN
11:00:00	0.02	0.02	0.02	121.92	120.06	124.51	0	0	0	AMAN
12:00:00	0.02	0.02	0.02	124.96	124.4	125.92	0	0	0	AMAN
13:00:00	0.02	0.02	0.02	125.18	124.61	125.7	0	0	0	AMAN