



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_631104_01

LOKASI : MANTIMIN

KECAMATAN : BATU MANDI

KABUPATEN : BALANGAN

PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN

DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI JUMAT, 22 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:01	-0.02	-0.02	-0.02	82.93	82.8	83.2	0	0	0	SIAGA