



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN** : BRG\_630805\_02  
**LOKASI** : MAWAR SARI  
**KECAMATAN** : AMUNTAI TENGAH  
**KABUPATEN** : HULU SUNGAI UTARA  
**PROVINSI** : KALIMANTAN SELATAN  
**DATA TABEL** : JAM-JAMAN PADA HARI SELASA, 26 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
02:10:05	-0.08	-0.08	-0.07	55.98	55.9	56	0	0	0	SIAGA
03:00:10	-0.08	-0.08	-0.07	55.97	55.9	56	0	0	0	SIAGA
04:00:07	-0.08	-0.08	-0.07	55.97	55.9	56	0	0	0	SIAGA
05:00:05	-0.08	-0.08	-0.08	55.9	55.9	55.9	0	0	0	SIAGA
06:50:00	-0.08	-0.08	-0.08	55.9	55.9	55.9	0	0	0	SIAGA
07:00:13	-0.08	-0.08	-0.08	55.87	55.7	55.9	0	0	0	SIAGA
08:00:12	-0.08	-0.08	-0.08	55.6	55.6	55.6	0	0	0	SIAGA