



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_611203_02
LOKASI : SIMPANG KANAN 2
KECAMATAN : SUNGAI AMBAWANG
KABUPATEN : KUBU RAYA
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI SENIN, 25 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:31	-0.5	-0.51	-0.5	8.43	8.1	8.6	0	0	0	BAHAYA
01:10:09	-0.5	-0.5	-0.5	8.3	8.1	8.6	0	0	0	BAHAYA
02:00:32	-0.5	-0.5	-0.5	8.23	8.1	8.3	0	0	0	BAHAYA
03:00:00	-0.5	-0.51	-0.5	8.3	8.3	8.3	0	0	0	BAHAYA
04:00:25	-0.5	-0.51	-0.5	7.87	7.8	8	0	0	0	BAHAYA
05:00:13	-0.51	-0.51	-0.5	7.95	7.8	8	0	0	0	BAHAYA
06:50:24	-0.51	-0.51	-0.51	8	8	8	0	0	0	BAHAYA
08:00:52	-0.51	-0.53	-0.51	7.92	7.8	8	0	0	0	BAHAYA
09:00:10	-0.51	-0.51	-0.51	8.2	8	8.3	0	0	0	BAHAYA
10:30:18	-0.51	-0.51	-0.51	8.25	8.1	8.4	0	0	0	BAHAYA
11:00:17	-0.51	-0.51	-0.51	8.2	8.2	8.2	0	0	0	BAHAYA
12:10:04	-0.5	-0.5	-0.5	8.5	8.5	8.5	0	0	0	BAHAYA
13:00:03	-0.5	-0.5	-0.5	8.2	8.2	8.2	0	0	0	BAHAYA
15:00:15	-0.5	-0.5	-0.5	9.45	9.3	9.6	0	0	0	BAHAYA
16:00:30	-0.5	-0.5	-0.5	9.53	9.4	9.8	0	0	0	BAHAYA
17:40:02	-0.5	-0.5	-0.5	9.4	9.4	9.4	0	0	0	BAHAYA
18:10:40	-0.5	-0.5	-0.5	9.8	9.8	9.8	0	0	0	BAHAYA
19:20:36	-0.53	-0.53	-0.53	9.6	9.6	9.6	0.2	0.2	0.2	BAHAYA
20:00:40	-0.51	-0.51	-0.51	16.8	13.6	19.9	5.6	0.2	4.6	BAHAYA