



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_160205_02
LOKASI : KEDATON
KECAMATAN : PEDAMARAN
KABUPATEN : OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI KAMIS, 07 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:03	1.24	1.24	1.25	95	95	95	0	0	0	AMAN
01:00:03	1.24	1.24	1.24	95	95	95	0	0	0	AMAN
02:00:02	1.24	1.23	1.24	95	95	95	0	0	0	AMAN
03:00:05	1.24	1.23	1.24	95	95	95	0	0	0	AMAN
04:00:03	1.23	1.23	1.24	95	95	95	0	0	0	AMAN
05:00:02	1.23	1.23	1.23	95	95	95	0	0	0	AMAN
06:00:05	1.23	1.23	1.23	95	95	95	0	0	0	AMAN
07:00:04	1.23	1.22	1.23	95	95	95	0	0	0	AMAN
08:00:01	1.22	1.22	1.23	95	95	95	0	0	0	AMAN
09:00:07	1.22	1.22	1.22	95	95	95	0	0	0	AMAN
10:00:02	1.22	1.22	1.23	95	95	95	0	0	0	AMAN
11:00:03	1.22	1.22	1.22	95	95	95	0	0	0	AMAN
12:00:05	1.22	1.21	1.22	95	95	95	0	0	0	AMAN
13:00:01	1.21	1.21	1.22	95	95	95	0	0	0	AMAN
14:00:02	1.21	1.21	1.22	95	95	95	0	0	0	AMAN
15:00:04	1.21	1.21	1.21	95	95	95	0	0	0	AMAN
16:00:04	1.21	1.21	1.21	95	95	95	0	0	0	AMAN
17:00:00	1.21	1.2	1.21	95	95	95	0	0	0	AMAN
18:00:07	1.2	1.2	1.21	95	95	95	0	0	0	AMAN
19:00:03	1.2	1.2	1.21	95	95	95	0	0	0	AMAN
20:00:00	1.2	1.2	1.21	95	95	95	0	0	0	AMAN
21:00:06	1.2	1.2	1.2	95	95	95	0	0	0	AMAN
22:00:01	1.2	1.19	1.2	95	95	95	0	0	0	AMAN
23:00:05	1.2	1.2	1.2	95	95	95	0	0	0	AMAN