



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN** : BRG\_621103\_04  
**LOKASI** : BUKIT RAWI  
**KECAMATAN** : KAHAYAN TENGAH  
**KABUPATEN** : PULANG PISAU  
**PROVINSI** : KALIMANTAN TENGAH  
**DATA TABEL** : JAM-JAMAN PADA HARI SENIN, 11 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:20:20	-0.05	-0.05	-0.04	71.25	71.1	71.3	0	0	0	SIAGA
01:00:56	-0.04	-0.04	-0.04	71.3	71.3	71.3	0	0	0	SIAGA
02:10:48	-0.05	-0.05	-0.04	71.4	71.4	71.4	0	0	0	SIAGA
03:00:27	-0.04	-0.04	-0.04	71.47	71.4	71.6	0	0	0	SIAGA
04:10:04	-0.04	-0.04	-0.04	71.5	71.5	71.5	0	0	0	SIAGA
05:10:06	-0.04	-0.04	-0.04	71.5	71.5	71.5	0	0	0	SIAGA
06:10:04	-0.05	-0.05	-0.04	71.66	71.5	71.7	0	0	0	SIAGA
07:00:05	-0.05	-0.06	-0.04	71.6	71.5	71.7	0	0	0	SIAGA
08:00:00	-0.05	-0.05	-0.05	71.53	71.4	71.6	0	0	0	SIAGA
09:00:06	-0.06	-0.06	-0.05	71.5	71.5	71.5	0	0	0	SIAGA