



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : MUBA2
LOKASI : KEPAYANG
KECAMATAN : BAYUNG LENCIR
KABUPATEN : MUSI BANYUASIN
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI RABU, 13 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:00	-4.53	-4.53	-4.53	15.34	15.33	15.38	0	0	0	BAHAYA
01:00:00	-4.53	-4.53	-4.53	15.29	15.27	15.33	0	0	0	BAHAYA
02:00:00	-4.53	-4.53	-4.53	15.42	15.27	15.49	0	0	0	BAHAYA
03:00:00	-4.53	-4.53	-4.53	15.46	15.43	15.54	0	0	0	BAHAYA
04:00:00	-4.53	-4.53	-4.53	15.33	15.27	15.38	0	0	0	BAHAYA
05:00:00	-4.53	-4.53	-4.53	15.23	15.16	15.27	0	0	0	BAHAYA
06:00:00	-4.53	-4.53	-4.53	14.95	14.67	15.11	0	0	0	BAHAYA
07:00:00	-4.53	-4.53	-4.54	13.98	13.53	14.56	0	0	0	BAHAYA
08:00:00	-4.54	-4.54	-4.54	12.94	12.6	13.3	0	0	0	BAHAYA
09:00:00	-4.55	-4.54	-4.55	12.41	12.3	12.54	0	0	0	BAHAYA
10:00:00	-4.55	-4.55	-4.55	12.62	12.42	12.83	0	0	0	BAHAYA
11:00:00	-4.55	-4.55	-4.55	12.95	12.95	12.95	0	0	0	BAHAYA