



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN** : BRG\_910111\_02  
**LOKASI** : SUMBER REJEKI  
**KECAMATAN** : KURIK  
**KABUPATEN** : MERAUKE  
**PROVINSI** : PAPUA  
**DATA TABEL** : JAM-JAMAN PADA HARI MINGGU, 17 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:02	0.55	0.55	0.55	47.3	0	95	0	0	0	AMAN
01:00:00	0.53	0.48	0.55	0	0	0	0	0	0	AMAN
02:00:03	0.54	0.54	0.55	0	0	0	0	0	0	AMAN
03:00:00	0.55	0.55	0.55	0	0	0	0	0	0	AMAN
04:00:03	0.55	0.55	0.55	0	0	0	0	0	0	AMAN
05:00:00	0.55	0.55	0.55	0	0	0	0	0	0	AMAN
06:10:00	0.55	0.55	0.56	0	0	0	0	0	0	AMAN
07:00:04	0.55	0.55	0.56	0	0	0	0	0	0	AMAN
08:00:00	0.58	0.54	0.7	0	0	0	0	0	0	AMAN
09:00:03	0.55	0.42	0.73	0	0	0	0	0	0	AMAN
10:00:03	0.56	0.49	0.64	0	0	0	0	0	0	AMAN
11:00:01	0.61	0.55	0.75	0	0	0	0	0	0	AMAN
12:00:00	0.54	0.54	0.54	0	0	0	0	0	0	AMAN
13:00:01	0.54	0.49	0.6	0	0	0	0	0	0	AMAN
14:00:04	0.55	0.29	0.88	0	0	0	0	0	0	AMAN
15:00:02	0.53	0.46	0.57	2683.5	0	10734	0	0	0	AMAN
16:00:02	0.53	0.5	0.55	0	0	0	0	0	0	AMAN
17:00:00	0.55	0.54	0.55	15.83	0	95	0	0	0	AMAN
18:00:02	0.55	0.55	0.57	0	0	0	0	0	0	AMAN
19:00:02	0.54	0.51	0.55	0	0	0	0	0	0	AMAN
20:00:00	0.55	0.53	0.55	0	0	0	0	0	0	AMAN
21:00:01	0.55	0.55	0.55	0	0	0	0	0	0	AMAN