



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_621103_04
LOKASI : BUKIT RAWI
KECAMATAN : KAHAYAN TENGAH
KABUPATEN : PULANG PISAU
PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI RABU, 13 MARET 2019

| Jam | Ground Water Level (meter) | | | Soil Moisture (%) | | | Curah Hujan (mm) | | | Status |
|----------|----------------------------|-------|-------|-------------------|------|------|------------------|-----|-----|--------|
| | Rataan | Min | Max | Rataan | Min | Max | Komposit | Min | Max | |
| 00:00:45 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 01:10:05 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 02:20:07 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 06:10:15 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 71.47 | 71.4 | 71.6 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 07:10:18 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 71.55 | 71.4 | 71.6 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 08:00:08 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 09:10:11 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 71.28 | 70.9 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 10:10:27 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 71.33 | 70.9 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 11:10:20 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 71.37 | 71.2 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 12:10:47 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 71.24 | 71.1 | 71.3 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 13:10:15 | -0.02 | -0.03 | -0.01 | 71.16 | 71.1 | 71.2 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 14:00:11 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 71.12 | 71 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 15:00:01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 70.95 | 70.8 | 71.1 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 16:00:12 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 17:00:04 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 18:00:05 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 71.03 | 71 | 71.1 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 19:00:24 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 70.9 | 70.9 | 70.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | SIAGA |
| 20:20:09 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 71 | 71 | 71 | 1.2 | 0.2 | 1 | SIAGA |
| 21:20:24 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 71 | 71 | 71 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | SIAGA |