



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : SELEH1
LOKASI : PT1-PEDAMARAN TIMUR
KECAMATAN : PEDAMARAN
KABUPATEN : OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI SELASA, 05 MARET 2019

| Jam | Ground Water Level (meter) | | | Soil Moisture (%) | | | Curah Hujan (mm) | | | Status |
|----------|----------------------------|-------|-------|-------------------|------|------|------------------|-----|-----|--------|
| | Rataan | Min | Max | Rataan | Min | Max | Komposit | Min | Max | |
| 00:00:00 | -4.53 | -4.53 | -4.53 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 01:00:00 | -4.53 | -4.53 | -4.53 | 9.97 | 9.93 | 10 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 02:00:00 | -4.53 | -4.53 | -4.53 | 9.98 | 9.93 | 10 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 03:00:00 | -4.53 | -4.53 | -4.53 | 9.96 | 9.93 | 10 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 04:00:00 | -4.53 | -4.53 | -4.53 | 9.94 | 9.93 | 10 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 05:00:00 | -4.53 | -4.53 | -4.53 | 9.98 | 9.93 | 10 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 06:00:00 | -4.53 | -4.53 | -4.53 | 9.94 | 9.8 | 10 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 07:00:00 | -4.53 | -4.53 | -4.53 | 9.64 | 9.47 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 08:00:00 | -4.53 | -4.53 | -4.53 | 9.38 | 9.34 | 9.41 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 09:00:00 | -4.53 | -4.53 | -4.53 | 9.28 | 9.28 | 9.28 | 0.5 | 0 | 0.5 | BAHAYA |
| 10:00:00 | -4.53 | -4.53 | -4.53 | 9.22 | 9.21 | 9.28 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 11:00:00 | -4.53 | -4.53 | -4.53 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |