



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN** : BRG\_160219\_02  
**LOKASI** : AIR RUMBAI  
**KECAMATAN** : PANGKALAN LAPAM  
**KABUPATEN** : OGAN KOMERING ILIR  
**PROVINSI** : SUMATERA SELATAN  
**DATA TABEL** : JAM-JAMAN PADA HARI JUMAT, 22 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:10:02	0.38	0.37	0.38	68.2	68.2	68.2	0	0	0	AMAN
02:20:00	0.37	0.37	0.37	68.2	68.2	68.2	0	0	0	AMAN
03:30:03	0.37	0.37	0.37	68.2	68.2	68.2	0	0	0	AMAN
04:00:03	0.37	0.37	0.37	68.2	68.2	68.2	0	0	0	AMAN
06:00:01	0.37	0.37	0.37	68.2	68.2	68.2	0	0	0	AMAN
07:10:02	0.38	0.38	0.38	68.1	68.1	68.1	0	0	0	AMAN
08:10:00	0.37	0.37	0.37	68.03	67.9	68.2	0	0	0	AMAN
09:30:03	0.37	0.37	0.37	67.9	67.9	67.9	0	0	0	AMAN
11:20:03	0.37	0.37	0.37	67.9	67.9	67.9	0	0	0	AMAN
13:40:01	0.37	0.37	0.37	67.8	67.8	67.8	0	0	0	AMAN
14:00:02	0.37	0.37	0.37	67.85	67.8	68	0	0	0	AMAN
15:00:01	0.37	0.37	0.37	67.63	67.6	67.7	0	0	0	AMAN
16:10:03	0.37	0.37	0.37	67.6	67.6	67.6	0	0	0	AMAN
17:00:01	0.37	0.37	0.37	67.6	67.6	67.6	0	0	0	AMAN
18:00:02	0.37	0.36	0.37	67.62	67.6	67.7	0	0	0	AMAN
19:00:02	0.37	0.37	0.37	67.62	67.6	67.7	0	0	0	AMAN
20:00:01	0.37	0.36	0.37	67.6	67.6	67.6	0	0	0	AMAN
21:40:03	0.37	0.37	0.37	67.5	67.4	67.6	0	0	0	AMAN
22:00:00	0.37	0.36	0.37	67.6	67.6	67.6	0	0	0	AMAN