



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : LUMPUR2
LOKASI : PS1-SEBOKOR, PADANG SUGIHAN
KECAMATAN : AIR SUGIHAN
KABUPATEN : OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI KAMIS, 21 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:00	0.03	0.03	0.03	117.7	116.14	118.39	0	0	0	AMAN
01:00:00	0.03	0.03	0.03	117.6	116.5	118.11	0	0	0	AMAN
02:00:00	0.03	0.03	0.03	117.68	117.63	117.91	0	0	0	AMAN
03:00:00	0.03	0.03	0.03	117.63	117.63	117.63	0	0	0	AMAN
04:00:00	0.03	0.03	0.03	117.49	116.14	118.3	0	0	0	AMAN
05:00:00	0.03	0.03	0.03	117.11	116.6	118.01	0	0	0	AMAN
06:00:00	0.03	0.03	0.03	117.03	116.78	117.44	0	0	0	AMAN
07:00:00	0.03	0.03	0.03	118.06	117.82	118.39	0	0	0	AMAN
08:00:00	0.03	0.03	0.03	118.51	118.11	118.78	0	0	0	AMAN
09:00:00	0.03	0.03	0.03	119.01	118.78	119.17	0	0	0	AMAN
10:00:00	0.03	0.03	0.03	119.04	118.97	119.17	0	0	0	AMAN
11:00:00	0.03	0.03	0.03	118.94	118.88	119.07	0	0	0	AMAN
12:00:00	0.03	0.03	0.03	118.9	118.78	118.97	0	0	0	AMAN