

BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_621103_01 LOKASI : BUKIT LITI1

KECAMATAN: KAHAYAN TENGAH KABUPATEN: PULANG PISAU

PROVINSI: KALIMANTAN TENGAH

DATA TABEL: JAM-JAMAN PADA HARI KAMIS, 28 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Ctatus
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	Status
00:00:02	-0.51	-0.52	-0.51	11.5	11.5	11.5	0	0	0	BAHAYA
01:00:00	-0.51	-0.52	-0.51	11.5	11.5	11.5	0	0	0	BAHAYA
02:00:00	-0.51	-0.52	-0.51	11.33	11.3	11.5	0	0	0	BAHAYA
03:00:01	-0.51	-0.51	-0.51	11.4	11.3	11.6	0	0	0	BAHAYA
05:00:00	-0.51	-0.51	-0.51	11.5	11.5	11.5	0	0	0	BAHAYA
11:30:03	-0.52	-0.52	-0.52	11.27	11.1	11.4	0	0	0	BAHAYA
12:00:00	-0.52	-0.53	-0.52	11.32	11.1	11.4	0	0	0	BAHAYA
13:00:03	-0.52	-0.53	-0.52	11.28	11.1	11.4	0	0	0	BAHAYA
14:00:02	-0.52	-0.53	-0.52	11.27	11.2	11.3	0	0	0	BAHAYA
15:00:00	-0.53	-0.53	-0.52	11.2	11.2	11.2	0	0	0	BAHAYA
16:00:00	-0.53	-0.53	-0.53	11.27	11.2	11.3	0	0	0	BAHAYA
17:00:00	-0.53	-0.53	-0.52	11.3	11.3	11.3	0	0	0	BAHAYA
18:00:03	-0.53	-0.53	-0.53	11.03	10.9	11.1	0	0	0	BAHAYA
19:10:04	-0.53	-0.53	-0.53	11.12	11.1	11.2	0.8	0	0.8	BAHAYA
20:00:00	-0.52	-0.53	-0.52	11	11	11	0	0	0	BAHAYA
21:00:02	-0.53	-0.53	-0.53	11.2	11.2	11.2	0	0	0	BAHAYA
22:10:00	-0.52	-0.52	-0.52	11.23	11	11.4	3.4	0.4	2	BAHAYA
23:00:00	-0.52	-0.52	-0.52	11.65	11.5	11.7	0.4	0	0.2	BAHAYA

http://sipalaga.brg.go.id