



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN** : LUMPUR1  
**LOKASI** : AS1R-RIDING  
**KECAMATAN** : PANGKALAN LAPAM  
**KABUPATEN** : OGAN KOMERING ILIR  
**PROVINSI** : SUMATERA SELATAN  
**DATA TABEL** : JAM-JAMAN PADA HARI SELASA, 05 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:00	-3.23	-3.23	-3.23	8.96	8.95	9.01	0	0	0	BAHAYA
01:00:00	-3.23	-3.23	-3.23	9	8.95	9.01	0	0	0	BAHAYA
02:00:00	-3.23	-3.23	-3.23	9.01	9.01	9.01	0	0	0	BAHAYA
03:00:00	-3.23	-3.23	-3.23	9.01	9.01	9.01	0	0	0	BAHAYA
04:00:00	-3.23	-3.23	-3.23	9.01	9.01	9.01	0	0	0	BAHAYA
05:00:00	-3.23	-3.23	-3.23	9.01	9.01	9.01	0	0	0	BAHAYA
06:00:00	-3.23	-3.23	-3.23	8.95	8.81	9.01	0	0	0	BAHAYA
07:00:00	-3.23	-3.23	-3.23	8.68	8.61	8.74	0	0	0	BAHAYA
08:00:00	-3.23	-3.23	-3.23	8.6	8.54	8.61	0	0	0	BAHAYA
09:00:00	-3.23	-3.23	-3.23	8.54	8.54	8.54	0	0	0	BAHAYA
10:00:00	-3.23	-3.23	-3.23	8.54	8.54	8.54	0	0	0	BAHAYA