



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN : BRG\_910111\_01**

**LOKASI : SUMBER MULYA**

**KECAMATAN : KURIK**

**KABUPATEN : MERAUKE**

**PROVINSI : PAPUA**

**DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI JUMAT, 15 MARET 2019**

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:04	-0.32	-0.32	-0.32	55.8	55.8	55.8	0	0	0	SIAGA
01:00:02	-0.32	-0.32	-0.32	55.8	55.8	55.8	0	0	0	SIAGA