



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : IJ2
LOKASI : PADURAN SABANGAU
KECAMATAN : SEBANGAU KUALA
KABUPATEN : PULANG PISAU
PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI SENIN, 18 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
10:40:00	2146.03	2146.03	2146.03	76.25	76.25	76.25	0	0	0	AMAN
11:30:00	2146.03	2146.03	2146.03	76.31	76.29	76.34	0	0	0	AMAN
12:00:00	2146.03	2146.03	2146.03	76.25	76.25	76.25	0	0	0	AMAN