



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : OKI2
LOKASI : SIMPANG TIGA
KECAMATAN : TULUNG SELAPAN
KABUPATEN : OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI MINGGU, 03 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:00	0.04	0.04	0.04	11.72	11.63	11.88	0	0	0	AMAN
01:00:00	0.04	0.04	0.04	11.5	11.32	11.63	0	0	0	AMAN
02:00:00	0.03	0.03	0.04	11.38	11.2	11.57	0	0	0	AMAN
03:00:00	0.02	0.01	0.02	11.29	11.07	11.51	0	0	0	AMAN
04:00:00	0.01	0.01	0.01	11.83	11.51	12.12	0	0	0	AMAN
05:00:00	0.01	0.01	0.01	11.77	11.32	12.24	0	0	0	AMAN
06:00:00	0.01	0.01	0.01	11.41	11.2	11.69	0	0	0	AMAN
07:00:00	0.01	0.01	0.01	11.38	11.07	11.57	0	0	0	AMAN
08:00:00	0.01	0.01	0.01	11.57	11.2	11.75	0	0	0	AMAN
09:00:00	0.02	0.02	0.02	11.52	11.26	11.75	0	0	0	AMAN
10:00:00	0.03	0.02	0.04	11.52	11.2	12	0	0	0	AMAN
11:00:00	0.04	0.04	0.05	11.24	11.07	11.45	0	0	0	AMAN
12:00:00	0.05	0.05	0.06	11.16	11.01	11.32	0	0	0	AMAN
13:00:00	0.06	0.06	0.06	12.6	12.6	12.6	0	0	0	AMAN