



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_160205_02
LOKASI : KEDATON
KECAMATAN : PEDAMARAN
KABUPATEN : OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI MINGGU, 17 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:07	1	1	1.01	95	95	95	0	0	0	AMAN
01:00:06	1	1	1	95	95	95	0	0	0	AMAN
02:00:03	1	1	1	95	95	95	0	0	0	AMAN
03:00:01	1	0.99	1	95	95	95	0	0	0	AMAN
04:00:02	1	0.99	1	95	95	95	0	0	0	AMAN
05:00:06	1	0.99	1	95	95	95	0	0	0	AMAN
06:00:04	0.99	0.99	1	95	95	95	0	0	0	AMAN
07:00:00	0.99	0.99	1	95	95	95	0	0	0	AMAN
08:00:04	0.99	0.99	0.99	95	95	95	0	0	0	AMAN
09:00:00	0.99	0.99	0.99	95	95	95	0	0	0	AMAN
10:00:04	0.99	0.98	0.99	95	95	95	0	0	0	AMAN
11:00:04	0.99	0.98	0.99	95	95	95	0	0	0	AMAN
12:10:00	0.98	0.98	0.99	95	95	95	0	0	0	AMAN
13:00:00	0.98	0.98	0.99	95	95	95	0	0	0	AMAN
14:00:00	0.98	0.97	0.99	95	95	95	0	0	0	AMAN
15:00:05	0.98	0.98	0.99	94.88	94.4	95	0	0	0	AMAN
16:00:01	0.98	0.97	0.98	94.8	94.4	95	0	0	0	AMAN
17:00:04	0.98	0.98	0.98	95	95	95	0	0	0	AMAN
18:00:02	0.98	0.97	0.98	95	95	95	0	0	0	AMAN
19:00:03	0.97	0.97	0.97	94.9	94.4	95	0	0	0	AMAN
20:00:02	0.97	0.97	0.97	95	95	95	0	0	0	AMAN
21:00:06	0.97	0.97	0.97	95	95	95	0	0	0	AMAN
22:00:07	0.97	0.97	0.98	94.9	94.4	95	3.8	0	1	AMAN
23:10:03	0.98	0.97	0.98	94.8	94.4	95	0.8	0.2	0.4	AMAN