



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_150709_01
LOKASI : SUNGAI BERAS
KECAMATAN : MENDAHARA ULU
KABUPATEN : TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI : JAMBI
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI RABU, 30 JANUARI 2019

| Jam | Ground Water Level (meter) | | | Soil Moisture (%) | | | Curah Hujan (mm) | | | Status |
|----------|----------------------------|-------|-------|-------------------|------|------|------------------|-----|-----|--------|
| | Rataan | Min | Max | Rataan | Min | Max | Komposit | Min | Max | |
| 00:20:04 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 01:00:04 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | 80.78 | 80.4 | 81.1 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 02:10:03 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | 81 | 80.8 | 81.2 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 03:10:04 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 80.8 | 80.8 | 80.8 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 04:40:03 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | 81.2 | 81.2 | 81.2 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 05:10:01 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | 81.2 | 81.2 | 81.2 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 06:00:01 | -0.12 | -0.13 | -0.12 | 80.95 | 80.8 | 81.1 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 07:00:02 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | 74.68 | 73.4 | 75.8 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 08:00:02 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | 73.4 | 73.4 | 73.4 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |