



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_160609_01
LOKASI : MUARA MEDAK 1
KECAMATAN : BAYUNG LENCIR
KABUPATEN : MUSI BANYUASIN
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI SELASA, 12 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
10:40:13	-0.27	-0.27	-0.27	49.3	47.1	51.5	0.6	0	0.6	SIAGA
11:00:04	-0.26	-0.27	-0.25	50.35	49.8	50.9	0	0	0	SIAGA
12:00:06	-0.26	-0.27	-0.25	49.58	49.3	49.8	0	0	0	SIAGA
13:00:08	-0.25	-0.26	-0.25	49.18	49	49.3	0	0	0	SIAGA
14:00:05	-0.26	-0.26	-0.25	49.02	48.9	49.2	0	0	0	SIAGA
15:00:05	-0.26	-0.26	-0.25	48.83	48.7	49.1	0	0	0	SIAGA
16:00:04	-0.26	-0.26	-0.25	48.65	48.4	48.7	0	0	0	SIAGA
17:00:02	-0.26	-0.26	-0.25	48.65	48.6	48.7	0	0	0	SIAGA
18:00:02	-0.26	-0.26	-0.25	48.55	48.5	48.6	0	0	0	SIAGA
19:00:03	-0.26	-0.26	-0.25	48.62	48.6	48.7	0	0	0	SIAGA
20:10:13	-0.26	-0.26	-0.26	48.62	48.6	48.7	0	0	0	SIAGA
21:00:03	-0.26	-0.26	-0.26	48.98	48.9	49	0	0	0	SIAGA
22:00:08	-0.26	-0.26	-0.26	48.82	48.7	49	0	0	0	SIAGA
23:00:13	-0.26	-0.27	-0.26	48.7	48.7	48.7	0	0	0	SIAGA