



# BADAN RESTORASI GAMBUT

---

## REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG\_147205\_02  
LOKASI : TELUK MAKMUR  
KECAMATAN : MEDANG KAMPAI  
KABUPATEN : DUMAI  
PROVINSI : RIAU  
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI SABTU, 23 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:06	-0.7	-0.7	-0.7	31.22	31.2	31.3	0	0	0	BAHAYA
01:00:06	-0.7	-0.7	-0.7	31.22	31.2	31.3	0	0	0	BAHAYA
02:00:04	-0.7	-0.7	-0.7	31.3	31.3	31.3	0	0	0	BAHAYA
03:00:01	-0.7	-0.7	-0.7	31.3	31.3	31.3	0	0	0	BAHAYA
04:00:05	-0.7	-0.71	-0.7	31.3	31.3	31.3	0	0	0	BAHAYA
05:00:02	-0.7	-0.7	-0.7	31.33	31	31.6	0	0	0	BAHAYA
06:00:00	-0.7	-0.7	-0.7	31.3	31.3	31.3	0	0	0	BAHAYA
07:00:00	-0.7	-0.7	-0.7	31.3	31.3	31.3	0	0	0	BAHAYA
08:00:04	-0.7	-0.71	-0.7	31.3	31.3	31.3	0	0	0	BAHAYA
09:00:06	-0.71	-0.71	-0.7	31.35	31.2	31.6	0	0	0	BAHAYA
10:00:05	-0.71	-0.71	-0.71	31.07	30.8	31.3	0	0	0	BAHAYA
11:00:00	-0.71	-0.71	-0.71	30.93	30.7	31.2	0	0	0	BAHAYA
12:00:06	-0.71	-0.71	-0.71	30.6	30.3	30.8	0	0	0	BAHAYA
13:00:04	-0.71	-0.72	-0.71	30.37	30.1	30.8	0	0	0	BAHAYA
14:00:00	-0.71	-0.72	-0.71	30.05	29.8	30.3	0	0	0	BAHAYA
15:00:05	-0.72	-0.72	-0.71	29.67	29.3	29.9	0	0	0	BAHAYA
16:00:06	-0.71	-0.71	-0.71	29.62	29.4	29.8	0	0	0	BAHAYA
17:00:03	-0.72	-0.72	-0.71	29.73	29.7	29.9	0	0	0	BAHAYA
18:00:04	-0.71	-0.71	-0.71	29.8	29.8	29.8	0	0	0	BAHAYA
19:00:15	-0.71	-0.72	-0.71	29.85	29.8	29.9	0	0	0	BAHAYA
20:00:00	-0.71	-0.72	-0.71	30.05	29.9	30.2	0	0	0	BAHAYA
21:00:09	-0.71	-0.71	-0.71	30.02	29.9	30.2	0	0	0	BAHAYA
22:00:06	-0.71	-0.72	-0.71	30.25	30.2	30.3	0	0	0	BAHAYA
23:00:06	-0.71	-0.71	-0.71	30.1	30	30.3	0	0	0	BAHAYA