



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN : BRG\_621107\_06**

**LOKASI : JABIREN 2**

**KECAMATAN : JABIREN RAYA**

**KABUPATEN : PULANG PISAU**

**PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH**

**DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI JUMAT, 22 FEBRUARI 2019**

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
05:20:39	-0.24	-0.24	-0.24	62.7	62.7	62.7	0	0	0	SIAGA
09:20:48	-0.24	-0.25	-0.24	62.37	62.1	62.6	0	0	0	SIAGA
10:10:47	-0.24	-0.25	-0.24	62.27	62.2	62.3	0	0	0	SIAGA
11:00:03	-0.24	-0.25	-0.24	62.43	62.1	62.6	7.8	0	4	SIAGA
12:00:00	-0.23	-0.24	-0.23	64.23	63.9	64.4	0	0	0	SIAGA
13:30:02	-0.23	-0.23	-0.23	63.6	63.6	63.6	0	0	0	SIAGA
14:20:05	-0.23	-0.23	-0.23	63.4	63.4	63.4	0	0	0	SIAGA
17:50:04	-0.23	-0.23	-0.23	63	63	63	0	0	0	SIAGA
20:00:05	-0.23	-0.23	-0.23	63	63	63	0	0	0	SIAGA
22:50:36	-0.23	-0.23	-0.23	62.8	62.8	62.8	0	0	0	SIAGA
23:30:24	-0.23	-0.23	-0.23	63.3	63.3	63.3	0	0	0	SIAGA